




Potvrzení servisních úkonů 1

Ano / Ne. Provedeno:	Ano / Ne. Dodatečné práce – výměna:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Servis výměny oleje	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prohlídka	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Brzdová kapalina
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> s výměnou motorového oleje	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Filtr motorové nafty
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> při rozšířeném rozsahu prohlídky	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Převodový olej: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Použití motorového oleje LongLife	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Spojka Haldex: olej
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kontrola koroze a těsnosti systému zemního plynu	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Klínový žebrovaný řemen
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kontrola nastavení světlometů	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Vložka vzduchového filtru
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Doporučení k opravě	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Láhev s opravařským médiem na pneumatiky (těsnicí prostředek)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Přání zákazníka (i toto je nutné zaznamenat do zakázky)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Vložka prachového a pylového filtru
Servis provedl dne: 29.12.2016	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ozubený řemen
Stav km: 31.441	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zapalovací svíčky
Číslo faktury:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Servis provedl:	Záruka mobility:
	
Razítko odborného servisu	Razítko partnera Volkswagen

Vaše příští termíny servisu	
Servisní prohlídka	Dodatečné práce
<input checked="" type="checkbox"/> podle ukazatele servisních intervalů nebo dne (datum): 12/2017 nebo při (stav km): <i>dle ukazatele</i> dne (datum): nebo při (stav km):

Dokumentace kontroly karoserie



BTT-0449

Obr. 3 Schematické zobrazení. Platí pro všechna vozidla a formy karoserie.


Váš odborný servis označí poškozené části v obr. 3 těmito symboly:

× Poškrábání

○ Vyboulení/důlky



□ Koroze

△ Úder kamenem

Zjištěn nedostatek? Ano: <input checked="" type="checkbox"/> Ne: <input type="checkbox"/>	
Popis nedostatku: pravošiklé 1Z dveře + 2Z dveře	
Razítko odborného servisu	


3G0012715SC

Potvrzení servisních úkonů 2

Ano / Ne. Provedeno:	Ano / Ne. Dodatečné práce – výměna:
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Servis výměny oleje	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prohlídka	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Brzdová kapalina
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> s výměnou motorového oleje	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Filtr motorové nafty
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> při rozšířeném rozsahu prohlídky	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Převodový olej: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Použití motorového oleje LongLife	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Spojka Haldex: olej
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kontrola koroze a těsnosti systému zemního plynu	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Klínový žebrovaný řemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kontrola nastavení světlometů	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Vložka vzduchového filtru
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Doporučení k opravě	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Láhev s opravářským médiem na pneumatiky (těsnicí prostředek)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Přání zákazníka (i toto je nutné zaznamenat do zakázky)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Vložka prachového a pylového filtru
Servis provedl dne: 14.11.2017	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ozubený řemen
Stav km: 53681	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zapalovací svíčky
Číslo faktury:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Servis provedl:	Záruka mobility:
 <p>AUTO JAROV s.r.o. Osiková 2 130 00 Praha 3 Razítko odborného servisu 9238</p>	 <p>ZÁRUKA MOBILITY AUTO JAROV, s.r.o. 130 00 Praha 3 Razítko partnera Volkswagen</p>

Vaše příští termíny servisu	
Servisní prohlídka	Dodatečné práce
<input checked="" type="checkbox"/> podle ukazatele servisních intervalů nebo dne (datum): 12/2018 nebo při (stav km): 61400 dne (datum): nebo při (stav km):

Dokumentace kontroly karoserie



BTT-0449

Obr. 4 Schematické zobrazení. Platí pro všechna vozidla a formy karoserie.



Váš odborný servis označí poškozené části v obr. 4 těmito symboly:

- ✘ Poškrábání
- Vyboulení/důlky
- Koroze
- △ Úder kamenem

Zjištěn nedostatek?	Ano: <input checked="" type="checkbox"/>	Ne: <input type="checkbox"/>	
Popis nedostatku: <div style="font-size: 1.2em; color: blue; margin-top: 10px;"> 7+ LBOUK ODEŇ </div>			


3G0012715SC

Potvrzení servisních úkonů 3

Ano / Ne. Provedeno:	Ano / Ne. Dodatečné práce – výměna:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Servis výměny oleje	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prohlídka	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Brzdová kapalina
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> s výměnou motorového oleje	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Filtr motorové nafty
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> při rozšířeném rozsahu prohlídky	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Převodový olej: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Použití motorového oleje LongLife	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Spojka Haldex: olej
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kontrola koroze a těsnosti systému zemního plynu	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Klínový žebrovaný řemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kontrola nastavení světlometů	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Vložka vzduchového filtru
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Doporučení k opravě	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Láhev s opravářským médiem na pneumatiky (těsnící prostředek)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Přání zákazníka (i toto je nutné zaznamenat do zakázky)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Vložka prachového a pylového filtru
Servis provedl dne: <i>28. 11. 2017</i>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ozubený řemen
Stav km: <i>78 630</i>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zapalovací svíčky
Číslo faktury:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Servis provedl: 	Záruka mobility: 

Vaše příští termíny servisu	
Servisní prohlídka	Dodatečné práce
<input type="checkbox"/> podle ukazatele servisních intervalů	
nebo
dne (datum): <i>1/1/2018</i>	dne (datum):
nebo	nebo
při (stav km): <i>90 000</i>	při (stav km):

Dokumentace kontroly karoserie



BTT-0449

Obr. 5 Schematické zobrazení. Platí pro všechna vozidla a formy karoserie.


Váš odborný servis označí poškozené části v obr. 5 těmito symboly:

✖ Poškrábání

○ Vyboulení/důlky


□ Koroze

△ Úder kamenem

Zjištěn nedostatek?	Ano: <input type="checkbox"/>	Ne: <input checked="" type="checkbox"/>
Popis nedostatku:	O.K.	
		
	Razítko odborného servisu	



3G0012715SC

Potvrzení servisních úkonů 4


Ano / Ne. Provedeno:	Ano / Ne. Dodatečné práce – výměna:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Servis výměny oleje	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prohlídka	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Brzdová kapalina
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> s výměnou motorového oleje	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Filtr motorové nafty
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> při rozšířeném rozsahu prohlídky	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Převodový olej: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Použití motorového oleje LongLife	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Spojka Haldex: olej
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kontrola koroze a těsnosti systému zemního plynu	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Klínový žebrovaný řemen
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kontrola nastavení světlometů	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Vložka vzduchového filtru
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Doporučení k opravě	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Láhev s opravářským médiem na pneumatiky (těsnící prostředek)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Přání zákazníka (i toto je nutné zaznamenat do zakázky)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Vložka prachového a pylového filtru
Servis provedl dne: 4.9.2019	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ozubený řemen
Stav km: 91360	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zapalovací svíčky
Číslo faktury:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Servis provedl:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
 Razítko odborného servisu	Záruka mobility:
	Razítko partnera Volkswagen

Vaše příští termíny servisu	
Servisní prohlídka	Dodatečné práce
<input type="checkbox"/> podle ukazatele servisních intervalů nebo dne (datum): 11/2019 nebo při (stav km): dle R	 dne (datum): nebo při (stav km):

Potvrzení servisních úkonů 5

Ano / Ne. Provedeno:	Ano / Ne. Dodatečné práce – výměna:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Servis výměny oleje	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue® - <i>doplučeno</i>
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prohlídka	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Brzdová kapalina
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> s výměnou motorového oleje	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Filtr motorové nafty
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> při rozšířeném rozsahu prohlídky	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Převodový olej: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Použití motorového oleje LongLife	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Spojka Haldex: olej
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kontrola koroze a těsnosti systému zemního plynu	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Klínový žebrovaný řemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kontrola nastavení světlometů	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Vložka vzduchového filtru
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Doporučení k opravě	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Láhev s opravářským médiem na pneumatiky (těsnicí prostředek)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Přání zákazníka (i toto je nutné zaznamenat do zakázky)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Vložka prachového a pylového filtru
Servis provedl dne: <i>4.12.2019</i> Stav km: <i>96410</i>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ozubený řemen
	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zapalovací svíčky
	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Číslo faktury:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Servis provedl: 	Záruka mobility: 
Razítko odborného servisu	Razítko partnera Volkswagen

Vaše příští termíny servisu	
Servisní prohlídka	Dodatečné práce
<input checked="" type="checkbox"/> podle ukazatele servisních intervalů nebo dne (datum): <i>12/2020</i> nebo při (stav km): <i>dle TC</i> dne (datum): nebo při (stav km):



Obr. 7 Schematické zobrazení. Platí pro všechna vozidla a formy karoserie.



Váš odborný servis označí poškozené části v obr. 7 těmito symboly:

- ✖ Poškrábání
- Vyboulení/důlky
- Koroze
- △ Úder kamenem

<p>Zjištěn nedostatek? Ano: <input type="checkbox"/> Ne: <input type="checkbox"/></p>	
<p>Popis nedostatku:</p> <p style="font-size: 1.2em; font-family: cursive;">2 vraznické oděrky oděrky prahy bok</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>AUTO SERVIS S.R.O. Číslo 123 45 6789 407 29 233</p> <p style="font-size: 1.5em; font-family: cursive;">[Signature]</p> </div> <p>Razítko odborného servisu</p>


3G0012715SC

Potvrzení servisních úkonů

Ano / Ne. Provedeno:	Ano / Ne. Dodatečné práce – výměna:
<input checked="" type="checkbox"/> Servis výměny oleje	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Prohlídka	<input checked="" type="checkbox"/> Brzdová kapalina
<input checked="" type="checkbox"/> s výměnou motorového oleje	<input checked="" type="checkbox"/> Filtr motorové nafty
<input checked="" type="checkbox"/> při rozšířeném rozsahu prohlídky	<input checked="" type="checkbox"/> Převodový olej: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Použití motorového oleje LongLife	<input type="checkbox"/> Spojka Haldex: olej
<input checked="" type="checkbox"/> Kontrola koroze a těsnosti systému zemního plynu	<input checked="" type="checkbox"/> Klínový žebrovaný řemen
<input checked="" type="checkbox"/> Kontrola nastavení světlometů	<input checked="" type="checkbox"/> Vložka vzduchového filtru
<input checked="" type="checkbox"/> Doporučení k opravě	<input checked="" type="checkbox"/> Láhev s opravářským médiem na pneumatiky (těsnicí prostředek)
<input checked="" type="checkbox"/> Přání zákazníka (i toto je nutné zaznamenat do zakázky)	<input checked="" type="checkbox"/> Vložka prachového a pylového filtru
Servis provedl dne: <i>11.11.2020</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Ozubený řemen
Stav km: <i>160 008</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Zapalovací svíčky
Číslo faktury:	<input type="checkbox"/>
Servis provedl:	Záruka mobility:
 <p>AUTO JAROV, s.r.o. Osiková 2 130 00, Praha 3 Razítko odborného servisu 401-29238</p>	 <p>ZÁRUKA MOBILITY AUTO JAROV, s.r.o. Razítko partnera Volkswagen 401-29238</p>

Vaše příští termíny servisu

Servisní prohlídka	Dodatečné práce
<input type="checkbox"/> podle ukazatele servisních intervalů nebo dne (datum): <i>11/2021</i> nebo při (stav km): <i>150 000</i> dne (datum): nebo při (stav km):



Obr. 8 Schematické zobrazení. Platí pro všechna vozidla a formy karoserie.

Váš odborný servis označí poškozené části v obr. 8 těmito symboly:

- ✖ Poškrábání ○ Vyboulení/důlky □ Koroze △ Úder kamenem

Zjištěn nedostatek?	Ano: <input type="checkbox"/>	Ne: <input checked="" type="checkbox"/>	
Popis nedostatku:	O.K.		

3G0012715SC