







Jazyk pro tisk: cs-CZ (Czech) ▼

Datum prodeje: 2019-02-13

Záznam	Druh servisu	Provozovna	Datum provedení	Stav km
 Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE51276C	2022-10-19	143788 km
 Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE22213C	2021-11-25	114512 km
 Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE51276C	2021-01-12	85119 km
 Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE51276C	2020-04-27	57011 km
 Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE51276C	2019-09-20	29049 km
 Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka předprodejní	DE47449C	2019-02-04	1 km

Potvrzení servisních úkonů (tabulky údržby)

Záruka Prorezivění

Záznam dílny

Pro vozidlo není k dispozici otevřený seznam údržby.

Vytvoření tabulky údržby