







Jazyk pro tisk: cs-CZ (Czech) ▼

Datum prodeje: 2019-02-26

Záznam	Druh servisu	Provozovna	Datum provedení	Stav km
 Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka	DE21599C	2023-10-19	134190 km
 Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE215990	2022-08-24	121591 km
 Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE215990	2021-09-02	90002 km
 Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE215990	2020-09-22	60253 km
 Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE215990	2019-11-14	29989 km
 Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka předprodejní	DE52922C	2019-02-08	1 km

Potvrzení servisních úkonů (tabulky údržby)

Záruka Prorezivění

Záznam dílny

**Pro vozidlo není k dispozici otevřený seznam údržby.**

Vytvoření tabulky údržby