









Datum prodeje: 2019-10-11

Záznam	Druh servisu	Provozovna	Datum provedení	Stav km
 Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE451870	2023-08-30	151345 km
 Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE451870	2023-01-19	123158 km
 Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE773560	2022-02-24	93344 km
 Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE451950	2021-06-23	61440 km
 Záznam dílny	Záznam dílny	DE451950	2021-06-23	61440 km
 Záznam dílny	Záznam dílny	DE451950	2020-07-27	30614 km
 Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE451950	2020-07-14	30614 km
 Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka předprodejní		2019-10-07	0 km

Potvrzení servisních úkonů (tabulky údržby)

Záruka Prorezivění

Záznam dílny

Pro vozidlo není k dispozici otevřený seznam údržby.

Vytvoření tabulky údržby