






Jazyk pro tisk:  ▼

Digitální servisní plán

Datum prodeje: 2019-10-02

	Záznam	Druh servisu	Provozovna	Datum provedení	Stav km
	Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE213690	2023-07-10	118393 km
	Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE213690	2022-09-02	85005 km
	Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE213690	2021-10-26	54140 km
	Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE213690	2020-10-26	31072 km
	Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka předprodejní	DE350840	2019-09-27	1 km

Potvrzení servisních úkonů (tabulky údržby) Záruka Prorezivění Záznam dílny

**Pro vozidlo není k dispozici otevřený seznam údržby.**

Vytvoření tabulky údržby