



SERVICEPLAN



Dokumentation der Fahrzeugübergabe

TMBJJ7NEXG0008504 CRMB

SE548C OCT COM STY

QMM LA7W-8EBE HA 110KW CRMB

EOA 1D2 7UF IBE 1KD 6FF 1AT 7MM
 1N3 001 HH7 4UP L05 B01 3QC 4X3
 J2D Q16 80U

 R 16 R 17

Hier den Fahrzeugdatenträger aufkleben

Datum der Auslieferung/Erstzulassung^{a)}

		/			/				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

SKODA-SERVICE-CENTER
 RICHARD STEIN
 GMBH & CO KG
 OVERATHER STR. 43
 51766 ENGELSKIRCHEN
 TELEFON 0 22 63 / 809 - 0
 TELEFAX 0 22 63 / 9 09 52

ŠKODA Partner
 Stempel und Unterschrift des Verkäufers

Ich bestätige, dass ich das angegebene Fahrzeug im ordnungsgemäßen Zustand übernommen habe und mit dessen richtiger Handhabung sowie den Garantiebedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Kunden

Verfügt das Fahrzeug über die Garantie-
verlängerung? Ja Nein

Begrenzung der ŠKODA Garantieverlängerung^{a)}

Jahre: _____ oder km: _____
bzw. Meilen: _____

^{a)} Je nachdem, was zuerst eintritt.



1ST0127055J



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TMBJJ7NEXG0008504
Typbezeichnung	OCT.COM STY TD110/2.0A6F
Datum der Auslieferung	2015-06-30

Eintragung der Werkstatt

Datum	2018-04-20
Laufleistung	146667 km
Aktion 90K1	
Durchgeführt von	Richard Stein GmbH & Co. KG Kölner Straße 222 51645 Gummersbach Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2018-04-20
Laufleistung	146667 km
Auftragsnummer	2018002426
MOB: 1/2.423.368	
Durchgeführt von	Richard Stein GmbH & Co. KG Kölner Straße 222 51645 Gummersbach Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2017-10-13
Laufleistung	116453 km
Auftragsnummer	2017007504
Mob1/2.276.455	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Staub-u.Pollenfilter ✓ Anhängerkupplung ✓ Dieselmotorschwefelfilter ✓ Getriebeöl ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Richard Stein GmbH & Co. KG Kölner Straße 222 51645 Gummersbach Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2017-03-24
Laufleistung	86230 km
Auftragsnummer	2017003298
Mob 1/2 .041.872	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dieselmotorschwefelfilter ✓ Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Richard Stein GmbH & Co. KG Overather Strasse 43 51766 Engelskirchen Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2016-08-15
Laufleistung	59402 km
Auftragsnummer	2016010393
Mob.:1809739	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Staub-u.Pollenfilter ✓ Anhängerkupplung ✓ Getriebeöl ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Richard Stein GmbH & Co. KG Overather Strasse 43 51766 Engelskirchen Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2016-02-12
Laufleistung	30189 km
Auftragsnummer	2016001614
Steinschlag Frontscheibe bei Regensensor	
Steinschlag Haube	
Durchgeführt von	Richard Stein GmbH & Co. KG Overather Strasse 43 51766 Engelskirchen Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2016-02-12
Laufleistung	30189 km
Auftragsnummer	2016001614
MOB.: 1745362	
Durchgeführt von	Richard Stein GmbH & Co. KG Overather Strasse 43 51766 Engelskirchen Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

**Übergabe-Inspektion**

Datum	2015-06-05
Laufleistung	0 km
Auftragsnummer	294337
Durchgeführt von	Richard Stein GmbH & Co. KG Overather Strasse 43 51766 Engelskirchen Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)