






Jazyk pro tisk:  ▼

Digitální servisní plán

Datum prodeje: 2019-08-21

Záznam	Druh servisu	Provozovna	Datum provedení	Stav km
 Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE434600	2022-09-15	120501 km
 Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE221020	2021-12-21	89508 km
 Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE221020	2021-07-02	59858 km
 Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE221020	2020-08-12	32215 km
 Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka předprodejní	DE657220	2019-07-04	6 km

Potvrzení servisních úkonů (tabulky údržby)

Záruka Prorezivění

Záznam dílny

**Pro vozidlo není k dispozici otevřený seznam údržby.**

Vytvoření tabulky údržby