






Jazyk pro tisk: ▼

Digitální servisní plán

Datum prodeje: 2019-09-27

Záznam	Druh servisu	Provozovna	Datum provedení	Stav km
 Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	8667217144	2023-12-05	151841 km
 Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	8644717144	2023-01-09	121603 km
 Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE88232S	2022-04-19	91688 km
 Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE88232S	2021-06-25	59867 km
 Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE88232S	2020-08-31	26500 km
 Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka předprodejní	DE80899S	2019-09-16	7 km

Potvrzení servisních úkonů (tabulky údržby)

Záruka Prorezivění

Záznam dílny

Pro vozidlo není k dispozici otevřený seznam údržby.