



Serviceplan

Volkswagen
Deutschland



Serviceplan:
Volkswagen
Stand: 05.03.2015
Deutsch: 05.2015
Artikel-Nr.: 161.5D3.PKW.01
Teile-Nr.: 3G0012701SC



3G0012701SC

Service-Nachweis 1

| | |
|--|---|
| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion | <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input checked="" type="checkbox"/> Dieselfraktivfilter |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input checked="" type="checkbox"/> Haldekkupplung: Öl |
| <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 29.09.2016 | <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: 30879 | <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: Volkswagen Service | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von: Volkswagen Service | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Autohaus Schmidt GmbH & Co. KG Hubertusstr. 56-58 · 45657 RE 133 21896 | Volkswagen Service Autohaus Schmidt GmbH & Co. KG Hubertusstr. 56-58 · 45657 RE 133 21896 |
| Stempel des Fachbetriebs | Stempel des Volkswagen Partners |

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Ihre nächsten Service-Termine | Zusatzarbeiten |
| nach Service-Intervall-Anzeige | Inspektion |
| oder | am (Datum): 09.10.17 |
| am (Datum): 09.10.17 | oder |
| oder | bei (km-Stand): 60000 |
| bei (km-Stand): 60000 | |

9300127015C

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- Steinschlag

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| Mängel festgestellt? | Ja: <input checked="" type="checkbox"/> | Nein: <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung der Mängel: | Kratzer Stoffen HR. | |
| Volkswagen Service Autohaus Schmidt GmbH & Co. KG Hubertusstr. 56-58 · 45657 RE 133 21896 | | |
| Stempel des Fachbetriebs | | |

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
 x Kratzer o Beule/Delle □ Korrosion Δ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja: Nein:

Beschreibung der Mängel:



Service-Nachweis 4

| | |
|--|---|
| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion | <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input checked="" type="checkbox"/> Dieseldieselfilter |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input checked="" type="checkbox"/> Haldekkupplung: Öl |
| <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturrempfehlung | <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 28.2.18 | <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: 115022 | <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: 58735- | <input type="checkbox"/> ... |
| Service durchgeführt von: Volkswagen Service | LongLife Mobilitätsgarantie: Volkswagen Service |
| Autohaus Schmidt GmbH & Co. KG | Autohaus Schmidt GmbH & Co. KG |
| Hubertusstr. 56-58 · 45657 RE | Stempel des Fachbetriebs: Volkswagen Service |
| 133 21896 | 133 21896 |
| Ihre nächsten Service-Termine | Zusatzarbeiten |
| Nach Service-Intervall-Anzeige | Lupektion |
| am (Datum): | am (Datum): |
| oder | oder |
| bei (km-Stand): | bei (km-Stand): |

9G00127015C

