



OSVĚDČENÍ Cebia REPORT

vydává Cebia, spol. s r.o., v souladu se "Všeobecnými podmínkami pro používání systému AUTOTRACER"

Celkové hodnocení vozidla: 5 hvězdiček z 5 možnýchČíslo OSVĚDČENÍ:
Datum a čas vystavení:CR-R835-24-0003379
13.06.2024 13:51:49

Údaje o vozidle (zadané objednatelem)

VIN (identifikační číslo vozidla):
Tovární značka:
Model vozidla:
Rok první registrace dle tech. průkazu:
Stav tachometru:TMBJJ7NE9L0081292
ŠKODA
OCTAVIA COMBI
2019
244 759

Výsledek kontroly vozidla

Kontrola stavu tachometru:



Kontrola stavu tachometru:

Vozidlo je hodnoceno podle zjištěných záznamů v systému AUTOTRACER, které:



pokrývají pouze část jeho historie, ze které nevyplývá podezření na neoprávněné změny tachometru. Pozor: Část historie není ověřena ani hodnocena a vzhledem k dovozu vozidla ze zahraničí vyžadujte pro vyloučení rizika stočení tachometru ještě např. servisní knihu.



pokrývají podstatnou část celé historie a není z nich podezření na neoprávněné změny tachometru.



pokrývají průběžně celou historii a není z nich podezření na neoprávněné změny tachometru.

Ze stáří vozidla (5 let) a zadaného stavu tachometru (244 759 km) vyplývá průměrný roční počet najetých kilometrů:

49 000 km/rok

Kontrola odcizení, financování, VIN:



Kontrola odcizení:

Vozidlo není evidováno jako odcizené v registru odcizených vozidel Policie ČR



Kontrola financování (leasing):

Vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru) u leasingových společností z ČR, jejichž seznam je uveden na www.cebia.cz/overeni

Kontrola VIN:

VIN odpovídá deklarované značce a modelu vozidla

Kontrola roku výroby:



Kontrola roku výroby:

Rok výroby vozidla dle Cebia je: 2019/10

Výše uvedené výsledky kontrol jsou platné k datu vystavení tohoto OSVĚDČENÍ. Hodnocení se vztahuje pouze k identifikačním údajům vozidla poskytnutým objednatelem. OSVĚDČENÍ Cebia REPORT nemůže být zárukou, že samotné vozidlo není předmětem trestního řízení nebo jiného právního nároku třetí osoby v rámci České republiky nebo mimo ni. Cebia REPORT neposkytuje garanci prověření původu vozidla službou PROVIN ani garanci prověření originality identifikačních znaků vozidla službou VINTEST. Více o těchto službách na www.cebia.cz. Cebia upozorňuje, že veškeré informace mají výhradně informativní charakter

Cebia, spol. s r.o.
BB Centrum, budova Alpha
Vyskočilova 1461/24, 140 00 Praha 4
Tel.: 222 207 207
IČ-18628443 DIČ-CZ18628443

SLUŽBY PRO KOMPLETNÍ PROVĚŘENÍ TOHOTO VOZIDLA

ZJISTĚTE DALŠÍ INFORMACE Z HISTORIE-50% SLEVA

Kontrola stavu tachometru,
servisních záznamů, poškození<https://cz.cebia.com/cr/CR-R835-24-00033794303>

PROVĚŘTE SI PŮVOD DOVEZENÉHO VOZU

Kontrola odcizení, registrace
a odhlášení vozidla v zahraničíwww.cebia.cz/PROVIN

DOPORUČUJEME FYZICKOU KONTROLU VOZU

Kontrola originality VIN a štítků

www.cebia.cz/VINTEST