







Datum prodeje: 2019-12-02

| Záznam | Druh servisu | Provozovna | Datum provedení | Stav km |
|--|--|------------|-----------------|-----------|
|  Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka s výmenou oleje (promenliva) | DE657220 | 2023-03-22 | 121289 km |
|  Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka s výmenou oleje (promenliva) | DE334640 | 2022-03-30 | 89156 km |
|  Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka s výmenou oleje (promenliva) | DE334640 | 2021-08-11 | 59206 km |
|  Záznam dílny | Záznam dílny | DE334640 | 2020-11-27 | 29760 km |
|  Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka s výmenou oleje (promenliva) | DE334640 | 2020-11-27 | 29760 km |
|  Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka předprodejní | DE265730 | 2020-02-04 | 7 km |

Pro vozidlo není k dispozici otevřený seznam údržby.

Vytvoření tabulky údržby