






Jazyk pro tisk: cs-CZ (Czech) ▼

Digitální servisní plán

Datum prodeje: 2019-06-13

| | Záznam | Druh servisu | Provozovna | Datum provedení | Stav km |
|---|----------------------------|--|------------|-----------------|-----------|
|  | Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka s výmenou oleje (promenliva) | DE80662S | 2023-08-30 | 110706 km |
|  | Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka s výmenou oleje (promenliva) | DE80662S | 2022-08-29 | 80224 km |
|  | Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka s výmenou oleje (promenliva) | DE80662S | 2021-08-04 | 49972 km |
|  | Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka s výmenou oleje (promenliva) | DE80662S | 2020-06-30 | 30174 km |
|  | Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka předprodejní | DE88585S | 2019-04-01 | 1 km |

Potvrzení servisních úkonů (tabulky údržby)
Záruka Prorezivění
Záznam dílny

Pro vozidlo není k dispozici otevřený seznam údržby.

Vytvoření tabulky údržby