









Datum prodeje: 2019-12-16

	Záznam	Druh servisu	Provozovna	Datum provedení	Stav km
	Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE469900	2023-12-15	99558 km
	Potvrzení servisních úkonů	Servis výmeny oleje (promenlivy)	DE469900	2023-10-20	95299 km
	Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE469900	2023-01-06	70145 km
	Záznam dílny	Záznam dílny	DE469900	2022-02-14	43335 km
	Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE469900	2022-02-14	43335 km
	Záznam dílny	Záznam dílny	DE469810	2021-02-06	25629 km
	Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE469810	2021-02-03	25629 km
	Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka předprodejní	DE030600	2019-12-05	0 km

**Pro vozidlo není k dispozici otevřený seznam údržby.**

Vytvoření tabulky údržby