








Datum prodeje: 2019-11-22

| Záznam | Druh servisu | Provozovna | Datum provedení | Stav km |
|--|--|------------|-----------------|-----------|
|  Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka s výmenou oleje (promenliva) | DE471040 | 2023-10-09 | 149205 km |
|  Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka s výmenou oleje (promenliva) | DE471040 | 2023-04-21 | 121092 km |
|  Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka s výmenou oleje (promenliva) | DE471040 | 2022-11-07 | 92961 km |
|  Záznam dílny | Záznam dílny | DE431840 | 2021-10-26 | 60952 km |
|  Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka s výmenou oleje (promenliva) | DE431840 | 2021-10-26 | 60952 km |
|  Záznam dílny | Záznam dílny | DE431840 | 2020-07-06 | 17628 km |
|  Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka předprodejní | DE265730 | 2019-11-20 | 1 km |

Pro vozidlo není k dispozici otevřený seznam údržby.

Vytvoření tabulky údržby