






Jazyk pro tisk: ▼

Datum prodeje: 2019-11-27

	Záznam	Druh servisu	Provozovna	Datum provedení	Stav km
	Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE75337C	2023-07-06	86339 km
	Potvrzení servisních úkonů	Dodatečné práce	DE75337C	2022-11-29	68731 km
	Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE75337C	2022-07-26	57446 km
	Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE75337C	2021-07-21	29461 km
	Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka předprodejní	DE753370	2019-11-27	1 km

Potvrzení servisních úkonů (tabulky údržby)

Záruka Prorezivění

Záznam dílny

Pro vozidlo není k dispozici otevřený seznam údržby.

Vytvoření tabulky údržby