



Serviceplan
Volkswagen
Deutschland



Serviceplan:
Volkswagen
Stand: 16.03.2016
Deutsch: 05.2016
Teile-Nr.: 3G0012701SD



3G0012701SD

09.04.2016

Fahrzeugdatenträger

Der Volkswagen Service

1 WVG ZZZ 1Tz HwØ15497
5T1 47Y

2 TOURAN 2.0 110 KW TDI D6F

3 DFGA LD5J ——

4 BØA 41B G1A HD3 J2D DN4 Q4H
— 1AT 1GØ 2ZD 1NL 5RQ 5SL TR1
ØBP 3S1 3U2 QG1 I8H 8GV 8ZH
1KE 1ZA — GØ4 7MM
ØY1 4UP 4X3 4F2 NØR 5MB
8RM 2JR EØA ØAL ØBP 2G5
1JA LØ9 ØYJ

Für welche Fahrzeuge gilt dieser Serviceplan

Dieser Serviceplan ist für folgende Fahrzeuge gültig:

- CC
- Golf
- Golf GTD
- Golf GTE
- Golf GTI
- Golf Sportsvan
- Golf Variant
- Jetta
- Passat
- Passat GTE
- Passat Variant
- Polo
- Scirocco
- Sharan
- The Beetle
- The Beetle Cabriolet
- Tiguan
- Touareg
- Touran
- up!

Die Bedeutung des Serviceplans

Durch die im Umschlag eingeklebten **Fahrzeugdaten** Abb. 1 ist sichergestellt, dass Sie jederzeit die richtigen Volkswagen Original Teile in Ihr Fahrzeug einbauen lassen können. Außerdem ist dadurch festgelegt, welche Service-Art für Ihr Fahrzeug in Frage kommt.

- Im Serviceplan wird die **Erstzulassung oder das Auslieferungsdatum, die Übergabe-Inspektion**, und damit der Beginn der Gewährleistung für Ihr Fahrzeug bestätigt.
- Der Serviceplan sagt Ihnen, wann welcher Service durchgeführt werden muss. Da die durchzuführenden Serviceumfänge von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren, können die Fahrzeugindividuellen Tätigkeiten beim Fachbetrieb erfragt werden.

Abb. 1: 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:

Volkswagen Zentrum Kassel
Autohaus Glinicke GmbH
Königstor 68 - 72, 34119 Kassel

Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}

Volkswagen Zentrum Kassel
Autohaus Glinicke GmbH
Königstor 68 - 72, 34119 Kassel

- Ihr Fachbetrieb dokumentiert im Serviceplan alle service-relevanten Arbeiten.
- Damit Sie den Serviceplan immer zur Hand haben, wenn Sie ihn brauchen, sollte er im Bordbuch aufbewahrt werden.
- Bitte denken Sie auch daran, den Serviceplan beim Verkauf des Fahrzeugs dem nächsten Besitzer mitzugeben.



27.07.16
Stempel des Volkswagen Partners

Stempel des Volkswagen Partners

1608.16
Stempel des Volkswagen Partners

1608.16
Stempel des Volkswagen Partners

1608.16
Stempel des Volkswagen Partners

^{a)} je nachdem, was zuerst eintritt
Füller bei Erstzulassung mit Fahrzeugschein!



3600127015D

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselschlammfilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenswunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 03.03.17 bei km-Stand: 28956	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Rechnungsnummer: 123456	<input checked="" type="checkbox"/> Zahriemen
Service durchgeführt von: SCHERER	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
	<input checked="" type="checkbox"/>

Scherer GmbH & Co. KG
Kelberger Straße 67-69 · 56727 Mayen
Stempel des Fachbetriebs für 02651 9860-70

Scherer GmbH & Co. KG
Kelberger Straße 67-69 · 56727 Mayen
Tel. 02651 9860-70
Stempel des Volkswagen Partners

Scherer GmbH & Co. KG
Kelberger Straße 67-69 · 56727 Mayen
Tel. 02651 9860-70
Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 03/18 oder bei (km-Stand): 60.000	Zusatzarbeiten am (Datum): oder bei (km-Stand):
---	---

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- Steinenschlag
- Mängel festgestellt?
- Ja:
- Nein:

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs

3600127015D

Service-Nachweis 2

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AddBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung; Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 04.08.17	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnrämen
bei km-Stand: 5996	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 319923	<input checked="" type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	LöngLife Mobilitätsgarantie: 
SCHÄFERER	Schaefer GmbH & Co. KG Kelberger Straße 67-69 • 56727 Mayen
Stempel des Betriebes 67-69 • 56727 Mayen Tel. 02651 9860-0 • Fax 02651 9860-70	
Ihr nächstes Service-Termin	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 08.19 oder bei (km-Stand): 99999




Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

Kratzer Beule/Delle Korrosion Steinenschlag

Mängel festgestellt?
Ja: Nein:

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs

360012701SD

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit <input checked="" type="checkbox"/> Dieselschlafstofffilter
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> Kundenvunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <u>19.07.2018</u>	<input type="checkbox"/> Zahnrämen
bei km-Stand: <u>89 689</u>	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:  <u>21800</u> 	LongLife Mobilitätsgarantie: Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand):	am (Datum): oder bei (km-Stand):

Stempel des Fachbetriebs

600127015D

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in → Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- Steinenschlag

Mängel festgestellt?

Ja:

Nein:

Beschreibung der Mängel:

▽

Service-Nachweis 4

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Dieselfunkstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Haldexkupplung; Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 16.07.2018	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 120492	<input type="checkbox"/> Zahnrämen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/>
	
Stampf des Fachbetriebs 56721 MAYEN	Stampf des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	
<input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	am (Datum):
oder	bei (km-Stand):




Abb. 6 Prinzipdarstellung, Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in → Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:			
<input checked="" type="checkbox"/> Kratzer	<input type="checkbox"/> Beule/Delle	<input type="checkbox"/> Korrosion	<input type="checkbox"/> Steinschlag
Mängel festgestellt? Ja: <input type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/>			
Beschreibung der Mängel:			
Stempel des Fachbetriebs			
Zusatzarbeiten			
am (Datum):			
oder			
bei (km-Stand):			
Stempel des Fachbetriebs			

3G0012701SD

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Diesalkraftstofffilter
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <i>2.7.2018</i>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Zahnrämen
bei km-Stand: <i>152885</i>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <i>335861</i>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
 Stempel des Fachbetriebs: Schaeffler GmbH & Co. KG · 56727 Hagen	
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <i>20.11.</i> am (Datum): oder bei (km-Stand): <i>100000</i>




Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

Kratzer Beule/Delle Korrosion Steinenschlag

Mängel festgestellt?

Ja:

Nein:

Beschreibung der Mängel:

.....

360012701SD

Dokumentation der Karosserieprüfung