






Jazyk pro tisk: ▼

Datum prodeje: 2020-05-13

| | Záznam | Druh servisu | Provozovna | Datum provedení | Stav km |
|---|----------------------------|--|------------|-----------------|-----------|
|  | Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka s výmenou oleje (promenliva) | DE408600 | 2023-12-20 | 121412 km |
|  | Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka s výmenou oleje (promenliva) | DE408600 | 2023-02-13 | 92032 km |
|  | Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka s výmenou oleje (promenliva) | DE408600 | 2022-02-08 | 60974 km |
|  | Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka s výmenou oleje (promenliva) | DE408600 | 2021-05-03 | 30403 km |
|  | Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka předprodejní | DE761120 | 2020-03-06 | 4 km |

Potvrzení servisních úkonů (tabulky údržby)

Záruka Prorezivění

Záznam dílny

Pro vozidlo není k dispozici otevřený seznam údržby.

Vytvoření tabulky údržby