









Datum prodeje: 2019-05-20

Záznam	Druh servisu	Provozovna	Datum provedení	Stav km
 Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE616890	2024-07-04	181962 km
 Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE616890	2023-08-29	151518 km
 Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE616890	2022-10-20	122662 km
 Potvrzení servisních úkonů	Dodatecne prace	DE616890	2022-07-11	113890 km
 Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE616890	2021-11-10	93008 km
 Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE317210	2020-11-09	62775 km
 Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE317210	2020-03-12	31027 km
 Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka predprodejni	DE435670	2019-06-26	0 km

Potvrzení servisních úkonů (tabulky údržby) Záruka Prorezivění Záznam dílny

Pro vozidlo není k dispozici otevřený seznam údržby.

Vytvoření tabulky údržby