


Jazyk pro tisk: cs-CZ (Czech) ▼

Datum prodeje: 2019-06-18

| | Záznam | Druh servisu | Provozovna | Datum provedení | Stav km |
|---|----------------------------|--|------------|-----------------|-----------|
|  | Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka s výmenou oleje (promenliva) | DE491820 | 2023-11-03 | 156098 km |
|  | Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka s výmenou oleje (promenliva) | DE491820 | 2022-11-23 | 123862 km |
|  | Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka s výmenou oleje (promenliva) | DE681610 | 2022-01-20 | 92289 km |
|  | Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka s výmenou oleje (promenliva) | DE491820 | 2021-03-18 | 61935 km |
|  | Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka s výmenou oleje (promenliva) | DE681610 | 2020-04-07 | 31127 km |
|  | Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka předprodejní | DE485420 | 2019-06-14 | 1 km |

Potvrzení servisních úkonů (tabulky údržby)

Záruka Prorezivění

Záznam dílny

Pro vozidlo není k dispozici otevřený seznam údržby.

Vytvoření tabulky údržby