







Jazyk pro tisk: cs-CZ (Czech) ▼

Datum prodeje: 2020-05-06

| Záznam | Druh servisu | Provozovna | Datum provedení | Stav km |
|--|--|------------|-----------------|----------|
|  Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka s výmenou oleje (promenliva) | DE636490 | 2022-12-01 | 80269 km |
|  Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka s výmenou oleje (promenliva) | DE461160 | 2021-12-02 | 52267 km |
|  Záznam dílny | Záznam dílny | DE461160 | 2021-11-04 | 49024 km |
|  Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka s výmenou oleje (promenliva) | DE461160 | 2021-03-17 | 24866 km |
|  Záznam dílny | Záznam dílny | DE461160 | 2020-11-20 | 16549 km |
|  Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka předprodejní | DE321910 | 2020-04-28 | 8 km |

Potvrzení servisních úkonů (tabulky údržby)

Záruka Prorezivění

Záznam dílny

Pro vozidlo není k dispozici otevřený seznam údržby.

Vytvoření tabulky údržby