

Jazyk pro tisk: cs-CZ (Czech) ▼

Datum prodeje: 2019-11-07

|  | Záznam                     | Druh servisu                     | Provozovna | Datum provedení | Stav km  |
|--|----------------------------|----------------------------------|------------|-----------------|----------|
|  | Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka                        | DE205920   | 2024-04-08      | 68358 km |
|  | Potvrzení servisních úkonů | Servis výměny oleje (proměnlivý) | DE205920   | 2023-10-09      | 61401 km |
|  | Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka                        | DE205920   | 2023-03-15      | 49409 km |
|  | Záznam dílny               | Záznam dílny                     | DE205920   | 2021-10-26      | 30427 km |
|  | Potvrzení servisních úkonů | Servis výměny oleje (proměnlivý) | DE205920   | 2021-10-26      | 30427 km |
|  | Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka                        | DE205920   | 2021-09-02      | 27900 km |
|  | Záznam dílny               | Záznam dílny                     | DE221790   | 2021-08-23      | 27868 km |
|  | Záznam dílny               | Záznam dílny                     | DE221790   | 2021-08-23      | 27868 km |
|  | Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka předprodejní           | DE030600   | 2019-11-04      | 0 km     |

Potvrzení servisních úkonů (tabulky údržby)

Záruka Prorezivění

Záznam dílny

**Pro vozidlo není k dispozici otevřený seznam údržby.**

Vytvoření tabulky údržby