

















Jazyk pro tisk: cs-CZ (Czech) ▼

Datum prodeje: 2020-11-05

| Záznam | Druh servisu | Provozovna | Datum provedení | Stav km |
|--|--|------------|-----------------|-----------|
|  Potvrzení servisních úkonů | Servis výměny oleje (proměnlivý) | DE81065S | 2024-10-29 | 163257 km |
|  Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka | DE94304S | 2024-09-03 | 156863 km |
|  Potvrzení servisních úkonů | Servis výměny oleje (proměnlivý) | DE81065S | 2024-02-27 | 136806 km |
|  Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka | DE94304S | 2023-11-07 | 124434 km |
|  Záznam dílny | Záznam dílny | DE81065S | 2023-08-08 | 113982 km |
|  Záznam dílny | Záznam dílny | DE94304S | 2023-07-21 | 111663 km |
|  Potvrzení servisních úkonů | Servis výměny oleje (proměnlivý) | DE81065S | 2023-07-17 | 112359 km |
|  Záznam dílny | Záznam dílny | DE81065S | 2023-05-10 | 105357 km |
|  Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá) | DE94304S | 2023-01-03 | 91422 km |
|  Záznam dílny | Záznam dílny | DE94304S | 2022-09-01 | 74055 km |
|  Záznam dílny | Záznam dílny | DE94304S | 2022-09-01 | 74055 km |
|  Potvrzení servisních úkonů | Servis výměny oleje (proměnlivý) | DE94304S | 2022-08-30 | 74055 km |
|  Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá) | DE94304S | 2022-05-17 | 55261 km |
|  Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá) | DE94304S | 2021-12-15 | 28679 km |
|  Záznam dílny | Záznam dílny | DE94304S | 2021-05-03 | 13186 km |
|  Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka předprodejní | DE94304S | 2020-11-04 | 0 km |