



Serviceplan
Volkswagen
Deutschland

Serviceplan:
Volkswagen
Stand: 04.08.2014
Deutsch: 11.2014
Artikel-Nr.: 153.5D3.PKW.01
Teile-Nr.: 3G0012701SB



3G0012701SB



Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> 1/5 Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllmasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 5.12.2017	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 54208	<input type="checkbox"/> 1/6 Zündkerzen
Rechnungsnummer: 55233	<input type="checkbox"/> 1/6
Service durchgeführt von: Auto Zentrum Mittlerberg - Feser GmbH Heisterstrasse 6-10 90441 Nürnberg Telefon 0911/4236-0 Telefax 0911/4236-170 Händlernummer 13915098 9	LongLife Mobilitätsgarantie: Auto Zentrum Mittlerberg - Feser GmbH Heisterstrasse 6-10 90441 Nürnberg Telefon 0911/4236-0 Telefax 0911/4236-170 Händlernummer 13915098 9 Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	
<input checked="" type="checkbox"/> Nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
 x Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		
Stempel des Fachbetriebs Auto Zentrum Mittlerberg - Feser GmbH Heisterstrasse 6-10 90441 Nürnberg Telefon 0911/4236-0 Telefax 0911/4236-170 Händlernummer 13915098 9		

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input type="checkbox"/> mit Motorwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldekkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 28.11.2018	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 72050	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: Kr. 59940	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
Auto Zentrum Münchberg - Feser GmbH Kugelberg 09114238-0 Telefon: 09114238-0 Telefax: 09114238-170 Stempel des Fachbetriebs: 13615098 9	Auto Zentrum Münchberg - Feser GmbH Kugelberg 09114238-0 Telefon: 09114238-0 Telefax: 09114238-170 Stempel des Fachbetriebs: 13615098 9
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

x Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Beschreibung der Mängel:

Auto Zentrum
Münchberg - Feser GmbH
 Kugelberg
 09114238-0
 Telefon: 09114238-0
 Telefax: 09114238-170
 Stempel des Fachbetriebs: 13615098 9

Stempel des Fachbetriebs

Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum:	25.3.2014	km-Stand:	37204
Bemerkungen:	 Auto Zentrum Nürnberg - Fester Service Heisterstrasse 6-10 90441 Nürnberg Telefon: 0911/4236-0 Telefax: 0911/4236-170 Händlernummer 136/5098 9		
Datum:		km-Stand:	
Bemerkungen:	Stempel des Fachbetriebs		

Datum:		km-Stand:	
Bemerkungen:	Stempel des Fachbetriebs		

Datum:		km-Stand:	
Bemerkungen:	Stempel des Fachbetriebs		

Datum:		km-Stand:	
Bemerkungen:	Stempel des Fachbetriebs		

Datum:		km-Stand:	
Bemerkungen:	Stempel des Fachbetriebs		

Datum:		km-Stand:	
Bemerkungen:	Stempel des Fachbetriebs		

3G0012701SB