








Datum prodeje: 2021-08-30

| Záznam | Druh servisu | Provozovna | Datum provedení | Stav km |
|--|---------------------------|------------|-----------------|-----------|
|  Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka s výmenou oleje | IT307300 | 2024-07-24 | 142332 km |
|  Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka s výmenou oleje | IT307300 | 2024-01-29 | 114958 km |
|  Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka s výmenou oleje | IT307300 | 2023-05-18 | 85755 km |
|  Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka s výmenou oleje | IT307300 | 2022-09-09 | 57667 km |
|  Záznam dílny | Záznam dílny | DE312320 | 2022-02-18 | 29580 km |
|  Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka s výmenou oleje | DE312320 | 2022-02-18 | 29580 km |
|  Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka předprodejní | DE439400 | 2021-07-30 | 1 km |

Potvrzení servisních úkonů (tabulky údržby) Záruka Prorezivění Záznam dílny

Pro vozidlo není k dispozici otevřený seznam údržby.

Vytvoření tabulky údržby