














Datum prodeje: 2019-10-31

| Záznam   | Druh servisu              | Provozovna | Datum provedení | Stav km   |
|--|---------------------------|------------|-----------------|-----------|
|  Potvrzení servisních úkonů   | Prohlídka s výmenou oleje | DE480550   | 2024-08-30      | 131844 km |
|  Potvrzení servisních úkonů   | Servis výmeny oleje       | DE378270   | 2024-05-06      | 117082 km |
|  Potvrzení servisních úkonů   | Prohlídka s výmenou oleje | DE378260   | 2024-01-16      | 101641 km |
|  Potvrzení servisních úkonů   | Servis výmeny oleje       | DE615140   | 2023-10-27      | 89827 km  |
|  Potvrzení servisních úkonů   | Prohlídka                 | DE378260   | 2023-08-09      | 80307 km  |
|  Potvrzení servisních úkonů   | Servis výmeny oleje       | DE378260   | 2023-07-04      | 72976 km  |
|  Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka s výmenou oleje | DE378260   | 2022-11-29      | 53497 km  |
|  Potvrzení servisních úkonů | Servis výmeny oleje       | DE378260   | 2022-08-30      | 41435 km  |
|  Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka s výmenou oleje | DE672610   | 2021-11-03      | 26279 km  |
|  Záznam dílny               | Záznam dílny              | DE376050   | 2020-11-12      | 14609 km  |
|  Záznam dílny               | Záznam dílny              | DE672610   | 2020-10-27      | 13699 km  |
|  Potvrzení servisních úkonů | Servis výmeny oleje       | DE672610   | 2020-10-27      | 13699 km  |
|  Potvrzení servisních úkonů | Prohlídka předprodejní    | DE480540   | 2019-10-28      | 36 km     |

**Pro vozidlo není k dispozici otevřený seznam údržby.**

Vytvoření tabulky údržby