


Fahrzeug-Daten

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.



Typbeschreibung

5L737Y YETI 4X4 CR EXP

Getriebe/Lacknummer/Innenausstattung/Motorleistung/Motorcode

KXY 9204 DR 125KW CEGA

Mehr-Ausstattung

EØA 1D2 5SE 5RQ 1KS 6FF 1AT 3FA
 1N3 1NL HW6 4UP 4R4 5KP 3QC 4X3
 4A3 8L5 JØN 7AA 8GU 9AK 8RM
 7T6 8AY 8ØL 8X1 4K3 BØ1 GØ6 QN2
 3L3 9P3 7X2 9WB 8WD 7AØ 3GE
 QG1 7MG L66 7P4 FØA 2UB 3S7

Datum der Fahrzeugübernahme:

080710

REGIONALFAHRLER
 P. SCHAUERT GMBH & CO. KG
 BALENHOFSTR. 35, 39 UND 5F
 10640 PLETTENBERG
 BETRIEBSNUMMER 5558670
TEL Stempel und Unterschrift
 des Verkäufers

Ich bestätige, dass ich das Fahrzeug in ordnungsgemäÙem Zustand übernommen habe und ich mit der richtigen Bedienung und den Gewährleistungsbedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Käufers
 (siehe „Daten über Fahrzeughalter“, Seite 1)

Dokumentation der Fahrzeugübergabe


Übergabe-Inspektion

Dieser Serviceplan ist für Octavia, Superb und Yeti-Fahrzeuge gültig.

Mit dem Stempel des Skoda Servicepartners wird die Fahrzeugübergabe dokumentiert.

Vor der Übergabe haben wir Ihr Fahrzeug nach den Richtlinien von Skoda Auto durchgesehen, damit Sie vom ersten Kilometer an Freude an Ihrem Fahrzeug haben.

Übergabe-Inspektion:



SKODA-REGIONALHÄNDLER
 P. SCHAUKTE GMBH & CO. KG
 BAHNHOFSTR. 35, 39 UND 5F
 BETRIEBSNUMMER 5558670
 TELEFON 0 23 91 / 92 22 00
 Stempel Skoda Servicepartner

Datum: 08.01.10

Nächster Inspektions-Ser-vice: side S. 6

km-Stand: 30000

Datum: 01/10

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Serviceintervall-Anzeige)

Service-Nachweis

Datum: 09.11.2011


km-Stand: 29752

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zusätzlich		
Alle 30 000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alle 60 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Alle 90 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Wechsel der Lambda-Sonde ja nein

Bremsflüssigkeitswechsel ja nein



Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: nach Anzeige

Datum:

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 16, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum:	7.5.2014		km-Stand:	47790	
Durchgeführt wurde:	ja	nein	ja	nein	
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Alle 60 000 km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Alle 90 000 km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Luftfiltereinsatzwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kraftstofffilterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Service durchgeführt:

Sauber
Kfz-Technik

Rohrstraße 51
40176 Düsseldorf
Tel./Fax: 0211/5887977
Fax: 0211/67278

Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 47790
Datum: 11.05.2014

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 18, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 28.05.2016

km-Stand: 72174

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet

Inspektions-Service

Karosserie auf Lackschäden prüfen^{a)}

Zusätzlich

Alle 30 000 km

Alle 60 000 km

Alle 90 000 km

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Kraftstofffilterwechsel

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Wechsel der Lambda-Sonde

Bremsflüssigkeitswechsel

Service durchgeführt:

ja nein

ja nein

ja nein

ja nein

ja nein

ja nein

ja nein

ja nein

ja nein

ja nein

ja nein

ja nein

ja nein

ja nein

ja nein

Service durchgeführt:

Sauber
Kfz - Technik

Rofsstrasse 51
40476 Düsseldorf
Telefon: 0211/6887977
Stempel:

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand:

Datum:

A. Quije

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Umversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 20 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 28.01.2016

km-Stand: 102 453

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zusätzlich		
Alle 30 000 km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alle 60 000 km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alle 90 000 km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Wechsel der Lambda-Sonde ja nein

Bremsflüssigkeitswechsel ja nein

Service durchgeführt:



Sauber
Kfz - Technik

Roßstrasse 51
40476 Düsseldorf
Telefon: 0211/6887977
Fax: 0211/6887978
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 112453
Datum: 17.02.16

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 22 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.


Eintragungen der Werkstatt

km-Stand: 1600

Datum: 18.10.10

Bemerkungen: Aktion BTB durchgeführt

Stempel Skoda Servicepartner



Autohaus H. Schauer GmbH & Co. KG
 Ketting 39
 Skoda-Servicepartner Hdl.-Nr.: 5215300
 Telefon 0 23 92/9 17 70 · Fax 0 23 92/9 17 15
 58791 Werddahl

km-Stand: 97564

Datum: 28.09.2018

Bemerkungen: Rückmofaktion 23R6 Kriterien T1, 12 durchgeführt.

Stempel Skoda Servicepartner


ŠKODA
Škoda Centrum Düsseldorf
 Skoda Centrum Düsseldorf GmbH & Co. KG
 Höherweg 119 · 40233 Düsseldorf
 Telefon (0211) 5 80 55-0 · Fax -211
 Škoda-Vertragshändler Hdl.-Nr. 52 10 220