

1.

1. VSSZZZ 5F z HR066425

2.

2. 5F8 8TT
LEON ST 2.0CR
XPERI5T135 DK7A6A

3.

3. CUNA
LX7R AD

4.

4. X0A B0A DK7 G0R 1AT 8GU
J2D CD1 Q86 V1L 1G9 1NL
I8E 8ZQ 9VD 8IT 8WH 8TB
Q4H 4A3 2FW
2B2 5J1 5SJ 5RQ QG1
7MM G18

Service-Information

Erster Service

Ihr offizieller SEAT-Vertragspartner kreuzt die Services an, die bei Ihrem Fahrzeug anfallen.

<input checked="" type="checkbox"/> LongLife-Service (Flexibel)	<input type="checkbox"/> Zeit- bzw. laufleistungsabhängiger Service (Fest)
Ölwechsel-Service Dieser Service wird abhängig von der flexiblen Service-Intervall-Anzeige durchgeführt (maximal nach 2 Jahren oder alle 30.000 km, je nachdem, was zuerst eintrifft)	Ölwechselservice Dieser Service wird abhängig von der Service-Intervall-Anzeige durchgeführt (abhängig von PR-Nummer und Markt » Tab. auf Seite 8)

Unterlagen zur Fahrzeug-Übergabe durch den offiziellen SEAT-Vertragspartner

Übergabe-Inspektion ausgeführt:

Datum:

30. MAI 2017



Nachweise

Service-Nachweise

	JA	NEIN
LongLife Service:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zeit- oder laufleistungsabhängiger Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ohne Ölwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Ölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zusatzarbeiten:	JA	NEIN
Staub- und Pollenfilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftstofffilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DSG®: Öl und Filter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ATF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
HALDEX-Kupplung: (Öl)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gasfilter und -schläuche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Flüssiggasfilter (Papierfilter)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Datum: 24.11.2014

km: 30761

Rechnungsnummer: #506586

Reparaturempfehlung: ✓

Service durchgeführt von:

Auto Bierschnelder GmbH
 Prüller Weg 5
 93055 Regensburg
 Tel. +49 941 78 53 28 - 0

Stempel des Fachbetriebs

SEAT Mobilität-Service

Auto Bierschnelder GmbH
 Prüller Weg 5
 93055 Regensburg
 Tel. +49 941 78 53 28 - 0

Stempel des SEAT Händlers

Nächster fälliger Service

Datum: Nach Anzeige

(was zuerst eintritt)

Hinweis

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

Nachweise

Service-Nachweise

	JA	NEIN
LongLife Service:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zeit- oder lauleistungsabhängiger Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ohne Ölwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Ölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zusatzarbeiten:	JA	NEIN
Staub- und Pollenfilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luftfilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftstofffilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DSG®: Öl und Filter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ATF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
HALDEX-Kupplung: (Öl)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gasfilter und -schläuche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Flüssiggasfilter (Papierfilter)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Datum: 13.01.2018

km: 62400

Rechnungsnummer: # 502529

Reparaturempfehlung:

Service durchgeführt von:

Auto Bierschneider GmbH
 Prüller Weg 5
 93055 Regensburg
 Tel. +49 941 78 53 28 - 0

SEAT

Stempel des Fachbetriebs

SEAT Mobilität-Service

Gültig ab: 19.01.18

Auto Bierschneider GmbH
 Prüller Weg 5
 93055 Regensburg
 Tel. +49 941 78 53 28 - 0

SEAT

Stempel des SEAT Händlers

Nächster fälliger Service

Datum: 01.02.18

km: 40508

(was zuerst eintritt)

Hinweis

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

40508

Nachweise

Service-Nachweise

	JA	NEIN
LongLife Service:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zeit- oder laufeleistungsabhängiger Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ohne Ölwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Ölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zusatzarbeiten:	JA	NEIN
Staub- und Pollenfilter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luftfilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kraftstofffilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zündkerzen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DSG®: Öl und Filter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ATF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
HALDEX-Kupplung: (Öl)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gasfilter und -schläuche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Flüssiggasfilter (Papierfilter)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Datum: 90789
 km: 07.08.18
 Rechnungsnummer: 507077
 Reparaturempfehlung: SEAT

Service durchgeführt von:

 Auto Bierschneider GmbH
 Prüller Weg 5
 93055 Regensburg
 Tel. +49 941 78 53 28 - 0

Stempel des Fachbetriebs

SEAT Mobilität-Service

Gültig ab: 09/20
 bis: 
 Auto Bierschneider GmbH
 Prüller Weg 5
 93055 Regensburg
 Tel. +49 941 78 53 28 - 0
 Stempel des SEAT Händlers

Nächster fälliger Service

Datum: 4.2.21
 km: 40508

(was zuerst eintritt)

Hinweis

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

40508

Nachweise

Service-Nachweise

	JA	NEIN
LongLife Service:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zeit- oder laufleistungsabhängiger Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ohne Ölwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Ölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zusatzarbeiten:	JA	NEIN
Staub- und Pollenfilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luftfilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftstofffilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DSG®: Öl und Filter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ATF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
HALDEX-Kupplung: (Öl)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gasfilter und -schläuche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Flüssiggasfilter (Papierfilter)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Datum: 15.02.2019

km: 121277

Rechnungsnummer: 500878

Reparaturempfehlung:

Service durchgeführt von:



Auto Bierschneider GmbH
 Prüller Weg 5
 93055 Regensburg
 Tel. +49 941 78 53 28 - 0

Stempel des Fachbetriebs

SEAT Mobilität-Service

Gültig ab:

bis: 14.02.20

Stempel des SEAT Händlers

Nächster fälliger Service

Datum: 15.02.2019

km: 121277

Stempel des Fachbetriebs

(was zuerst eintritt)

Hinweis

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

Nachweise

Service-Nachweise

	JA	NEIN
LongLife Service:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zeit- oder laufleistungsabhängiger Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ohne Ölwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Ölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zusatzarbeiten:	JA	NEIN
Staub- und Pollenfilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftstofffilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DSG®: Öl und Filter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ATF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
HALDEX-Kupplung: (Öl)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gasfilter und -schläuche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Flüssiggasfilter (Papierfilter)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Datum: 13.06.19
 km: 144347
 Rechnungsnummer: #504892
 SEAT
 Reparaturempfehlung: 

Service durchgeführt von:
Auto Bierschneider GmbH
 Prüller Weg 5
 93055 Regensburg
 Tel. +49 941 78 53 28 - 0
 SEAT
 Stempel des Fachbetriebs

SEAT Mobilität-Service
 Gültig ab: 6.19
Auto Bierschneider GmbH
 Prüller Weg 5
 93055 Regensburg
 Tel. +49 941 78 53 28 - 0
 40508
 Stempel des SEAT Händlers

Nächster fälliger Service
 Datum: Nov
 km: 144347
 (was zuerst eintritt)

Hinweis
 Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.