
















# Serviceplan Volkswagen

Serviceplan Deutschland





# Fahrzeugdatenträger

|   |  |  |
|---|--|--|
| 1 | wvwzzz3C z HE158466<br>3G5 48Y   |   |
| 2 | PASSAT Var. HLBMT<br>140 kW TDI D6F  | <br>   |
| 3 | DFC A SGH<br>LB8R----- TO  | <br>   |
| 4 | B0A CJ2 G1A H4X J2D DE5<br>- 1AT 1G0 1XX 5RQ 5SL TR1<br>- 3S1 8TB Q16 I8E 8GV<br>8RM 1ZA L35 0YD G01 7MM | <br><br><br><br><br><br><br> |

BTT-0507



Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

|  |  |
|--|--|
| Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:<br><p style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><b>27.02.17</b></p> <br><p style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><b>Volkswagen AG</b></p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><b>EMDEN</b></p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><b>Fahrzeug-Vorbereitung</b></p> <p style="text-align: center; font-size: 0.8em;">Stempel des Volkswagen Partners</p> | Datum der Auslieferung/Erstzulassung: <sup>a)</sup><br><p style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><b>17. März 2017</b></p> <br><p style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><b>VOLKSWAGEN AG</b></p> <p style="text-align: center; font-size: 0.8em;">Stempel des Volkswagen Partners</p> |
|--|--|



<sup>a)</sup> Je nachdem, was zuerst eintritt.



# Service-Nachweis 1



| Ja / Nein. Durchgeführt wurde:  | Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:  |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service  | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue®  |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit   |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter   |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF  |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl   |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen   |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz  |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)  |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz   |
| Service durchgeführt am: <b>29.08.17</b>  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen   |
| bei km-Stand: <b>31673</b>  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen   |
| Rechnungsnummer: <b>069972</b>  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> .....  |
| Service durchgeführt von: <br><b>124/84441</b><br><b>Autohaus</b><br><b>Stöber &amp; Schmidt</b><br>Stempel des Volkswagen Partners<br><b>37242 Bad Sooden-Allendorf</b> | LongLife Mobilitätsgarantie: <br><b>124/84441</b><br><b>Autohaus</b><br><b>Stöber &amp; Schmidt</b><br>Stempel des Volkswagen Partners<br><b>37242 Bad Sooden-Allendorf</b> |
| Ihre nächsten Service-Termine   | Zusatzarbeiten  |
| Service-Ereignis  |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige<br>oder<br>am (Datum): <b>08.18</b><br>oder<br>bei (km-Stand): <b>60.000</b>   | <b>Insp. m. Öl</b><br>am (Datum): <b>08.18</b><br>oder<br>bei (km-Stand): <b>60.000</b>   |

# Service-Nachweis 2

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde:  | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:  |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service  | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue®  |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit   |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelfilter  |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang  | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF  |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl   |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen   |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz  |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)  |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)  | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz   |
| Service durchgeführt am: 17.02.2018   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen   |
| bei km-Stand: 62846   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen   |
| Rechnungsnummer: 42347  | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>   |
| <br>Service durchgeführt von:<br>124 / 64441<br>Autohaus<br>Stöber & Schmidt<br>Stempel des Fachbetriebs<br>37242 Bad Sooden-<br>Allendorf | <br>LongLife Mobilitätsgarantie<br>124 / 64441<br>Autohaus<br>Stöber & Schmidt<br>Stempel des Volkswagen Partners<br>37242 Bad Sooden-<br>Allendorf |
| Ihre nächsten Service-Termine   |   |
| Service-Ereignis  | Zusatzarbeiten  |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige<br>oder<br>am (Datum): 02.2019<br>oder<br>bei (km-Stand): 90000  | Inspektion<br>am (Datum): 02.2019<br>oder<br>bei (km-Stand): 90000  |



# Service-Nachweis 3

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde:   | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:  |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service   | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue®  |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion  | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit   |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel  | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter   |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang   | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF  |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet  | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl   |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage  | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Keilrippenriemen   |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung  | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz  |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung   | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)  |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch<br>(auch auf dem Auftrag vermerken)  | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz   |
| Service durchgeführt am: <b>13.05.19</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zahnriemen   |
| bei km-Stand: <b>156.867</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zündkerzen   |
| Rechnungsnummer: <b>Auftrag 4801</b>   | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>   |
| Service durchgeführt von:<br><br>124 / 64441<br>Autohaus<br><b>Stöber &amp; Schmidt</b><br>Stempel des Fachbetriebs<br>37242 Bad Sooden-<br>Allendorf | LongLife Mobilitätsgarantie:<br><br>124 / 64441<br>Autohaus<br><b>Stöber &amp; Schmidt</b><br>Stempel des Volkswagen Partners<br>37242 Bad Sooden-<br>Allendorf |
| Ihre nächsten Service-Termine  |   |
| <b>Service-Ereignis</b>  | <b>Zusatzarbeiten</b>   |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige<br>oder<br>am (Datum): ..... <b>05.12.1</b> .....<br>oder<br>bei (km-Stand): ..... <b>156.000</b> .....   | ..... <b>Ja</b> .....<br>am (Datum): ..... <b>05.12.0</b> .....<br>oder<br>bei (km-Stand): ..... <b>156.000</b> .....   |