

# Serviceplan

Volkswagen Deutschland



#### Fahrzeugdatenträger




Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.



a) Je nachdem, was zuerst eintritt.



Auftragsnummer	nummer Typ Kennzeichen		Erstzula	ssung	
8148 TT33AY H		HH-KL 426	2015-03		
Fahrgestellnummer MKB		Kilometerstand	Serviceberater		
WVGZZZ1TZFW070759	CFHC	029282	JK		
Typbezeichnung	GKB	Modelljahr	Datum		
TOURAN 2.0BMTCOMFO 1	PPY	2015	2016-1-	-14	
	Inspektion mit C	Ölwechsel (flexibel)			
Fahrzeug von inne	en		i.O./ durchgeführ	n.i.O.	behoben
Signalhorn: Funktion	n prüfen				
Fahrzeug von auß	en		i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behoben
Frontbeleuchtung - Fernlicht, Nebelsche	Funktion prüfen: Sta inwerfer, Blinkanlag	andlicht, Abblendlicht, ge, Warnblinkanlage			
Scheinwerferreinigu	ngsanlage: Funktion	n prüfen			
Statisches Kurvenlic	ht (Abbiegelicht): F	unktion prüfen			
	Automatische Fahrlichtsteuerung: Funktion prüfen				
Heckbeleuchtung - F	Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage,				
Scheibenwisch- /Was	Scheibenwisch-/Waschanlage: Funktion, Spritzdüseneinstellung und auf Beschädigungen prüfen, ggf. einstellen				
Scheibenwischerblät Beschädigung prüfer	Scheibenwischerblätter: in Servicestellung bringen und auf Beschädigung prüfen, die Endablage prüfen.				
Fahrzeug von unte	n		i.O./ durchgeführt		behoben
Motoröl: Ablassen od	ler absaugen, Ölfilte	er ersetzen		X	
Motor und Bauteile in Undichtigkeiten und I	n Motorraum (von u Beschädigungen du	nten): Sichtprüfung auf irchführen	Ø,		
Getriebe, Achsantrieb Undichtigkeiten und I	Getriebe, Achsantrieb und Gelenkschutzhüllen: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen		<u> </u>		
Dicke der Bremsbeläg hinten: Prüfen	ge und Zustand der	Bremsscheiben vorn und	<u> </u>		
Bereifung			i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behoben
Sommerreifen [1], Win eintragen 2	terreifen [2], Ganzj	ahresreifen [3]: Reifenart	d		
Reifenfülldruck an bei	Reifenfülldruck an beiden Vorderrädern: Prüfen 2,6			Ø	d

Wartungslist	е
--------------	---



uftragsnummer	Тур	Kennzeichen	Erstzulass	ung	
8801	1T33AY	HH-KL 426	2015-03		
ahrgestellnummer	мкв	Kilometerstand	Serviceber	ater	
WGZZZ1TZFW070759	CFHC	062000 6241L	WE		
ypbezeichnung	GKB	Modelljahr	Datum		
OURAN 2.0BMTCOMFO 1	PPY	2015	2016-9-27	7	
COTO TO COM COT	P		A STATE OF THE STA		
	Inspektion mit	Ölwechsel (flexibel)			
Fahrzeug von inne	en		i.O./ durchgeführt	n.i.O. be	ehoben
Innenraumleuchten Handschuhfachbele	im Dachhimmel, Ko	offerraum- und prüfen			
Signalhorn: Funktio					
			1.0./		
Fahrzeug von auß			durchgeführt	n.i.O. b	ehober
Frontbeleuchtung - Fernlicht, Nebelsche	Funktion prüfen: S einwerfer, Blinkanla	tandlicht, Abblendlicht, age, Warnblinkanlage		믜	무
	Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion prüfen			Щ.	ᆜ
Statisches Kurvenlic	Statisches Kurvenlicht (Abbiegelicht): Funktion prüfen			$\Box$	Ц
Automatische Fahrli	Automatische Fahrlichtsteuerung: Funktion prüfen				
Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage					
Türfeststeller: Schm	ieren		<u> </u>		
17.7	schanlage: Funktio	on, Spritzdüseneinstellung einstellen			
		adigung durchführen			
II Scheibenwischerblä	Scheibenwischerblätter: in Servicestellung bringen und auf Beschädigung prüfen, die Endablage prüfen.				
Karosserie innen un geöffneten Türen un	d außen: Sichtprüf	ung auf Korrosion bei			
Fahrzeug von unte	n		i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behob
Doppelkupplungsget wechseln	triebe (DSG): DSG-	Getriebeöl und Filter			
Motoröl: Ablassen od	der absaugen, Ölfil	lter ersetzen			
Motor und Bauteile ir Undichtigkeiten und	m Motorraum (von Beschädigungen d	unten): Sichtprüfung auf durchführen			
Getriebe, Achsantriel Undichtigkeiten und	o und Gelenkschu Beschädigungen d	tzhüllen: Sichtprüfung auf durchführen			
Keilrippenriemen: Zustand prüfen				$\Box$	ΙГ



Auftrags-Nr.	Verkaufstyp	Kennzeichen	Zulassu	ng	
87943	1T33AY	HH-KL 426	2015-03-	26	
Fahrgestellnummer	MKB	Kilometerstand	Serviceb	erater	
WVGZZZ1TZFW070759	CFHC	94000 96745	Silene	·los	1
Verkaufstyp	GKB	Modelljahr	Datum		
TOURAN 2.0BMTCOMFO 1	PPY	2015	2017-7-1	4	
TOURAN 2.0BM TOOMS O	• 12-1-1-12				
	Inspektion mit Öh	wechsel (flexibel)			
			i.O./		h a b a b a n
Fahrzeug von innen			durchgeführ	n.i.O.	behoben
Signalhorn: Funktion prüf	en				
0.6			i.O./		
Fahrzeug von außen			durchgeführ	n.i.O.	behoben
	age: Funktion prüfen		Ø		
n at t shawne Funkti	Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion prüfen Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht,		1		
Fernlicht, Nebelscheinwert	er, Blinkanlage, warn	Dillikamage			
Statisches Kurvenlicht (Abbiegelicht): Funktion prüfen			1		
Automatische Fahrlichtsteuerung: Funktion prüfen					
Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte,					
Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage					
Scheibenwisch-/Waschanlage: Funktion, Spritzdüseneinstellung und auf Beschädigungen prüfen, ggf. einstellen			Ø		
Scheibenwischerblätter: in Servicestellung bringen und auf					
Beschädigung prüfen, die I	Endablage prüfen.				
			i.O./	n.i.O.	behoben
Fahrzeug von unten			durchgeführt		
Motoröl: Ablassen oder ab			,		
Motor und Bauteile im Mo Undichtigkeiten und Besch	torraum (von unten): S ädigungen durchführe	Sichtprüfung auf n	ď		
Getriebe, Achsantrieb und	Getriebe, Achsantrieb und Gelenkschutzhüllen: Sichtprüfung auf		$\mathbf{v}$		
Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen  Dicke der Bremsbeläge und Zustand der Bremsscheiben vorn und					
Dicke der Bremsbeläge und hinten: Prüfen	Zustand der Bremsse	neiben vorn und	Ø		
			i.O./	niO	behoben
Bereifung			durchgeführt	11.1.0.	Denoben
Sommerreifen [1], Winterre	ifen [2], Ganzjahresre	ifen [3]: Reifenart	<b>U</b>		
Reifenfülldruck an beiden V	Reifenfülldruck an beiden Vorderrädern: Prüfen 2,2		- 0	A	Ø
	Reifenfülldruck an beiden Hinterrädern: Prüfen 7,6			Į <b>V</b>	
	•				



. A N	V-16	Kennzeichen	Zulassung		
Auftrags-Nr.	Verkaufstyp 1T33AY	HH-KL 426	2015-03-26		
72341		Kilometerstand	Serviceber		
Fahrgestellnummer	MKB CFHC	127000			
WVGZZZ1TZFW070759		Modelljahr	Datum		
Verkaufstyp	GKB	2015	2018-4-27		
TOURAN 2.0BMTCOMFO 1	PPT	2010			
	Inspektion mit Öl	lwechsel (flexibel)			
Fahrzeug von innen			i.O./ durchgeführ	n.i.O.	behoben
Innenraumleuchten im Da Handschuhfachbeleuchtur	achhimmel, Kofferraum	- und	Ø		
Signalhorn: Funktion prü					
			i.O./ durchgeführ	n.i.O.	behober
Fahrzeug von außen			I M		
Scheinwerferreinigungsanl	lage: Funktion prüfen	Abblendlicht, Fernlicht,	D/	In	
Frontbeleuchtung - Funkti	English of the strong - Funktion prüfen: Standlicht, Abbiendicht, Fernicht,		100	-	
Nebelscheinwerter, Dinkan	Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage  Statisches Kurvenlicht (Abbiegelicht): Funktion prüfen			ᆜᆜ	
Statiscnes Kurvennent (Ab	uerung: Funktion prüfe	en			
Automatische Fahrlichtsteuerung: Funktion prüfen  Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte),		M			
		<u> </u>			
Kennzeichenbeleuchtung, I	Blinkanlage, Warnblink	Cantage	V		
Türfeststeller: Schmieren	Citadi	iconeinstellung und auf	M		7
Scheibenwisch-/Waschanla Beschädigungen prüfen, gg	age: Funktion, Spritzdu gf. einstellen	isenemistending and au-			_
Enantscheibe: Sichtprüfun:	g auf Beschädigung dur	chführen	M		
Scheibenwischerblätter: in	Servicestellung bringer	n und auf Beschädigung	M		
neiten die Endablage prüi	fen.				
Karosserie innen und auße Türen und Klappen durch	n: Sichtprüfung auf Ko führen	Trosion bei geormeten			
Turen and Amppe			:0/	-	
Fahrzeug von unten			i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behoben
Bremsanlage: Bremsflüssig	keit wechseln (anschliel	ßend Funktionsprüfung	Ø		
während der Probefahrt)					
Motoröl: Ablassen oder absaugen, Ölfilter ersetzen		M.	믬	屵	
Doppelkupplungsgetriebe (	DSG): DSG-Getriebeöl	und Filter wechseln	N		
Motor und Bauteile im Mot Undichtigkeiten und Beschä	torraum (von unten): Si	chtprüfung auf	<u>*</u> \		
Getriebe, Achsantrieb und G Undichtigkeiten und Beschä	Gelenkschutzhüllen: Sie	chtprüfung auf	N N		
			M		
Keilrippenriemen: Zustand prüfen					

https://portal.cpn.vwg/elsapro/elsaweb/ctr/MTMaintenaTableAction?pri... 27.04.2018



Auftrags-Nr.	Verkaufstyp	Kennzeichen	Zulassung		
2019001674	1T33AY	HH KL 426	2015-03-26		
Fahrgestellnummer	МКВ	Kilometerstand	Servicebera	(er)	
WVGZZZ1TZFW070759	CFHC	167251	4	-	
Verkaufstyp	GKB	Modelljahr	Datum		
TOURAN 2.0BMTCOMFO 1	PPY	2015	2019-1-31		9
	Inspektion mit Öl	wechsel (flexibel)			
	. Inspection interest	mediaci (ilexidei)			
	23- 25-02-2				
Fahrzeug von innen			durengelunrt	n.i.Ó.	behoben
Signalhorn: Funktion pri	lfen		V		
			i.O./		
Fahrzeug von außer	n		durchgeführt	n.i.O.	behoben
Scheinwerferreinigungsa	nlage: Funktion prüfen		V		
Frontbeleuchtung - Funk Nebelscheinwerfer, Blink	tion prüfen: Standlicht,	Abblendlicht, Fernlicht, ge	<b>E</b>	Ø	
Statisches Kurvenlicht (A			V		
Automatische Fahrlichtst	euerung: Funktion prü	fen			
Heckbeleuchtung - Funkt Rücklicht, Rückfahrsche Kennzeichenbeleuchtung	inwerfer, Nebelschlussle	uchte,	V		
Scheibenwisch-/Waschar Beschädigungen prüfen,	nlage: Funktion, Spritzd			V	V
Scheibenwischerblätter: prüfen, die Endablage pr		en und auf Beschädigung		V	V
			i.O./		
Fahrzeug von unter	1		durchgeführt	n.i.O.	behoben
Motoröl: Ablassen oder	absaugen, Ölfilter ersetz	en	V		
Motor und Bauteile im M Undichtigkeiten und Bes	chädigungen durchführ	en	V		
Getriebe, Achsantrieb ur Undichtigkeiten und Bes	chädigungen durchführ	en	V		
Prüfen		cheiben vorn und hinten:		V	V
Bremsanlage und Stoßda Beschädigungen durchfü	impfer: Sichtprüfung au hren	f Undichtigkeiten und	V		
			i.O./		
Bereifung			durchgeführ	n.i.O.	behoben
Sommerreifen [1], Winte eintragen 2	rreifen [2], Ganzjahresi	reifen [3]: Reifenart	Ø		
Reifenfülldruck an beide	n Vorderrädern: Prüfe	n 2.6		V	☑

https://portal.cpn.vwg/elsapro/elsaweb/ctr/MTMaintenaTableAction?printLanguage=d... 31.01.2019