



Serviceplan
Volkswagen
Deutschland




Fahrzeugdatenträger







1	wvwzzz3C z HE088182 3G5 C9T	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2	PASSAT A11tr. BMT 176 kW TDI D7A	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3	CUA A SDR LB8R----- TO	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4	B0A U45 G1D H7I J2D DK9 - 1AT 1G0 2ZD 5RQ 5SL TS3 3FU 3S1 8TB QI6 I8E 8GV 8RM 1LA L28 0YH G06 7MM	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">07.11.16</p>  <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">Volkswagen AG EMDEN Fahrzeug-Vorbereitung</p>	Datum der Auslieferung/Erstzulassung: ^{a)} <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">04.11.2016</p> <p style="font-size: 1.1em; font-weight: bold;">Volkswagen Zentrum Osnabrück GmbH & Co. KG Großkunden-Leistungszentrum Blumenhaller Weg 153 Postfach 3829 49028 Osnabrück Telefon 0541/4 04 41-0</p>
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelabsorber
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 01/08/18	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 29143	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:  	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:   Service 126/49852 Autohaus Starke GmbH & Co. KG 49504 Lohr-Büren	LongLife Mobilitätsgarantie:   Service 126/49852 Autohaus Starke GmbH & Co. KG 49504 Lohr-Büren
Stempel des Fachbetriebs	
Stempel des Volkswagen Partners	
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 08/18 oder bei (km-Stand): 60000 am (Datum): oder bei (km-Stand): 60000

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschutzadditiv
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 10/04/19	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 54845	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 49504 Lotte-Büren	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: Autohaus Starke GmbH & Co. KG 126 / 49352	LongLife Mobilitätsgarantie 126 / 49352
Stempel des Fachbetriebs:	Stempel des Volkswagen Partners:
Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 04/19 oder bei (km-Stand): 84000	<input type="checkbox"/> am (Datum): 04/19 oder bei (km-Stand): 84000

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz

Service durchgeführt am: **21.12.18**

bei km-Stand: **81033**

Rechnungsnummer: **81033**

Service durchgeführt von: **Audi Service**

126 / 49352
Autohaus Starke
GmbH & Co.KG
49504 Lotte-Büren

Stempel des Fachbetriebs

/ Zahnriemen

/ Zündkerzen



LongLife Mobilitätsgarantie: **Audi Service**

126 / 49352
Autohaus Starke
GmbH & Co.KG
49504 Lotte-Büren

Stempel des Volkswagen Partners









Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 12/19 oder bei (km-Stand): 90000 am (Datum): 12/19 oder bei (km-Stand): 90000

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 9/03/19	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 89154	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:  	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: Audi Service 126/49352 Autohaus Starke GmbH & Co KG 49504 Lotte-Büren	LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 11/19 oder bei (km-Stand): 111000	am (Datum): 11/19 TÜV oder bei (km-Stand): 111000

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>	AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>	Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>	Dieselmotorschwefelfilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>	mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>	Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>	Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>	Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>	Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 14/08/19		<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>	Zahnriemen
bei km-Stand: 107272		<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>	Zündkerzen
Rechnungsnummer:  		<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>  
Service durchgeführt von:   Service Audi Service 126 / 49352 Autohaus Starke Stempel des Fachbetriebs Starke & Co. KG 49504 Lotte-Büren		LongLife Mobilitätsgarantie:   Service Audi Service 126 / 49352 Autohaus Starke Stempel des Volkswagen Partners Starke & Co. KG 49504 Lotte-Büren	
Ihre nächsten Service-Termine			
Service-Ereignis		Zusatzarbeiten	
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 08/2020 oder bei (km-Stand): 120000	 am (Datum): oder bei (km-Stand): 110000	