



# Serviceplan Volkswagen

Serviceplan Deutschland



# Fahrzeugdatenträger

|   |                               |             |
|---|-------------------------------|-------------|
| 1 | WVG ZZZ 1T z HW062739         |             |
|   | 5T1 47X                       |             |
| 2 | TOURAN 2.0                    | HLBMT       |
|   | 110 KW TDI                    | M6F         |
| 3 | DFGA                          | QFZ         |
|   | LC5BL                         | BG          |
| 4 | B0A CE9 G0K HD3 J2D DN4 Q4H   |             |
|   | - 1AT 1G0 2ZH 1NL 5RQ 5SL TR1 |             |
|   | 0BP 3S2 3U2 QG1               | T8H 8GV 8ZH |
|   | 1KE 1ZA 3FJ                   | G06 7MM     |
|   | 0Y1 4UP 4X4                   | 4I2 N0R 5MB |
|   | 8RM 2JR E0A 0AL 0BP           | 2G5         |
|   | UC7 L31 0YJ                   |             |

BTT-0507

**Abb. 1** 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

|  |   |
|--|---|
| <p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p>  <p>1.2.17</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p> | <p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:<sup>a)</sup></p>  <p>2.2.17</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p> |
|--|---|

<sup>a)</sup> Je nachdem, was zuerst eintritt.

# Service-Nachweis 1

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde:   | Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:  |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service   | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue®   |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion  | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit  |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel  | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter  |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang   | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF   |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet  | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl   |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage  | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Keilrippenriemen  |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung  | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz   |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung   | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)   |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch<br>(auch auf dem Auftrag vermerken)  | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz  |
| Service durchgeführt am: 25.10.17  | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zahnriemen  |
| bei km-Stand: 34774  | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zündkerzen  |
| Rechnungsnummer: 158907  | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>   |
| Service durchgeführt von:<br><b>Autohaus Dallgow GmbH</b><br>Volkswagen Partner<br>Wilmsstraße 120<br>14624 Dallgow-Döberitz<br>Telefon 0 33 22 - 50 50-0<br>Telefax 0 33 22 - 50 50 50<br>www.autohaus-dallgow.de | <b>Autohaus Dallgow GmbH</b><br>Volkswagen Partner<br>Wilmsstraße 120<br>14624 Dallgow-Döberitz<br>Telefon 0 33 22 - 50 50-0<br>Telefax 0 33 22 - 50 50 50<br>www.autohaus-dallgow.de |

| Ihre nächsten Service-Termine                                      |                                |
|--|--------------------------------|
| Service-Ereignis   | Zusatzarbeiten                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige |                                |
| oder   |                                |
| am (Datum): 10/19  | Insp. ÖlW<br>am (Datum): 02/19 |
| oder   | Partikelfilt                   |
| bei (km-Stand): 60000  | oder                           |
|  | bei (km-Stand): 60.000         |

# Service-Nachweis 2

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde:  | Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:  |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®  |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit   |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieseldieselfilter   |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF  |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl   |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen   |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz  |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)  |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz   |
| Service durchgeführt am: 22.05.2011   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen   |
| bei km-Stand: 66905   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen   |
| Rechnungsnummer: 221116501  | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> .....   |
| Service durchgeführt von:<br>Autohaus Dallgow GmbH<br>Volkswagen Partner<br>Wilmsstraße 120<br>14624 Dallgow-Döberitz<br>Telefon 0 33 22 - 50 50-0<br>Telefax 0 33 22 - 50 50 50<br>www.autohaus-dallgow.de<br>Stempel des Fachbetriebs | Logo Mobilitätsgarantie:<br>Autohaus Dallgow GmbH<br>Volkswagen Partner<br>Wilmsstraße 120<br>14624 Dallgow-Döberitz<br>Telefon 0 33 22 - 50 50-0<br>Telefax 0 33 22 - 50 50 50<br>www.autohaus-dallgow.de<br>Stempel des Volkswagen Partners |

## Ihre nächsten Service-Termine

| Service-Ereignis  | Zusatzarbeiten        |
|---|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige | Rüssel + Luftfilter   |
| oder  |                       |
| am (Datum): 05/19                                       |                       |
| oder  | am (Datum): .....     |
| bei (km-Stand): 90000                                   | oder                  |
|   | bei (km-Stand): 90000 |

# Service-Nachweis 3

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde:   | Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:   |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®   |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit  |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter  |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF   |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl  |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen  |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz   |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturrempfehlung  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)   |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz  |
| Service durchgeführt am: 27.6.19   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen  |
| bei km-Stand: 129852   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen  |
| Rechnungsnummer: 422721/1  | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> .....  |
| Service durchgeführt von:  <br>Volkswagen Nutzfahrzeuge<br>146/42625<br>Volkswagen Automobile<br>Berlin GmbH<br>12099 Berlin<br>Tel. 030/8908 1000 | LongLife Mobilitätsgarantie:<br> <br>Volkswagen Nutzfahrzeuge<br>146/42625<br>Volkswagen Automobile<br>des Volkswagen Partners<br>12099 Berlin<br>Tel. 030/8908 1000 |
| <b>Ihre nächsten Service-Termine</b>   |  |
| <b>Service-Ereignis</b>  | <b>Zusatzarbeiten</b>  |
| <input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige<br>oder<br>am (Datum): 06/20<br>oder<br>bei (km-Stand): 16000  | <input checked="" type="checkbox"/> Spezif<br>am (Datum): 01/20<br>oder<br>bei (km-Stand): .....   |