SIMPLY CLEVER



SERVICEPLAN ŠkodaSuperb ŠkodaOctavia ŠkodaYeti

ahrzeug-Daten

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.

Typbeschreibung

Getriebe/Lacknummer/Innenausstattung/Motorleistung/Motorcode

Mehr-Ausstattung



Datum der Fahrzeugübernahme:



Ich bestätigte, dass ich das Fahrzeug in ordnungsgemäßem Zustand übernommen habe und ich mit der richtigen Bedienung und den Gewährleistungsbedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Käufers (siehe "Daten über Fahrzeughalter", Seite 1)

Datum: 5/12/-	11	1 grane	km-Stand: 29574
Durchgeführt wurde:	ja	nein	ja nein
Motorölwechsel	Ø		Wechsel der Lambda-Sonde
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	$ ot \Delta$		Bremsflüssigkeitswechsel
Inspektions-Service	otin		
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}			SET SIMPLY CLEVER
Zusätzlich			
Alle 30 000 km		$ ot \square $	1 lahr Mohilit Dosendah
Alle 60 000 km		Z	Long ites Hraceo. KG
slle 90 000 km		X	Altendorf 20 · 48317 Drensteinfurt Tel. 02538/95023 · Fax 3649 55906 Skoda-Sewicepartner Hdl. Nr. 5582020
ündkerzenwechsel		otin	Skoda-Service partner ridi. 111
uftfiltereinsatzwechsel			Nächster Inspektions-Service:
raftstofffilterwechsel	i danah sa	A	km-Stand:
hnriemenwechsel		\$AC	Datum: 4 Luy
hnriemen-Spannrollenwechsel			(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 16, "Korrosionsschutz der Karosserie prüfen".

	2					
i e	rvi	ce-	Na	chy	voie	

Datum: (/ (/ / / / / / / / / / / / / / / /	ja	nein	km-Stand:
Motorölwechsel	ĬŢ.		Wechsel der Lambda-Sonde
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet			Bremsflüssigkeitswechsel
Inspektions-Service			+ 086-0
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}			OZOZOWADIU FILIZACI DA MARIA
Zusätzlich			AGGMS - 120 CS - 193 CS 28 621 06
Alle 30 000 km			Julinistand Vices . 02 nobr
Alle 60 000 km			1 Jahr Mobilitätsgarantie
Alle 90 000 km			1436550
ündkerzenwechsel		\square	SAD 51961201 Stand: 02/2012
uftfilterein satzwechsel		Ø	Nächster Inspektions-Service:
raftstofffilterwechsel	Ø		km-Stand:
ahnriemenwechsel			Datum: Amry
shnriemen-Spannrollenwechsel		A	(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige) uelle Schäden ⇒ Seite 18, "Korrosionsschutz der Karosserie prüfen".

patum: GM//R	Molecular (Tyler 1	km-Stand: 9/36/
Durchgeführt wurde:	ja	nein	ja nein
Motorölwechsel	$ extit{P}$		Wechsel der Lambda-Sonde
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	j a r		Bremsflüssigkeitswechsel
Inspektions-Service	ZL.		
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}			Service durchgeführt:
Zusätzlich			SIMPLY CLEVER SKODA
Alle 30 000 km	A		
Alle 60 000 km		abla	Gneria Co, KG
Alle 90 000 km	Ø		Tel. 02538795023 · Fax 02538795
Zündkerzenwechsel		abla	Skoda-Service partie 1894914 sad 51968301 Standi 02/2012
Luftfiltereinsatzwechsel	\square		Nächster Inspektions-Service:
Kraftstofffilterwechsel		\Box	km-Stand:
Zahnriemenwechsel		, T	Datum
Zahnriemen-Spannrollenwechsel		((je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden

Seite 20, "Korrosionsschutz der Karosserie prüfen".

Datum: MMMING	(Millergian)	grend	km-Stand:
Durchgeführt wurde:	ja	nein	Mill Stalld.
Motorölwechsel			Wechsel der Lambda-Sonde
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet			Bremsflüssigkeitswechsel
Inspektions-Service			4 DSG-07
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	Ø		ŠKODA
Zusätzlich			SKUDA
Alle 30 000 km			2 Jahre Mobilitätsgarantie.
Alle 60 000 km			TMB: & CO. KG
Alle 90 000 km			Altendorf 2 40317 Drensteinfurt 2302201 Tel. 02538/95023 · Fax 02538/95 sand 00204
Zündkerzenwechsel		1	Skoda-Serviceparmer Hál. Nr. 5582020
Luftfiltereinsatzwechsel		\checkmark	Nächster Inspektions-Service:
Kraftstofffilterwechsel		٥	km-Stand:
Zahnriemenwechsel		$ \not \square$	Datum: Datum:
Zahnriemen-Spannrollenwechsel			(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 22, "Korrosionsschutz der Karosserie prüfen".

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH				
Datum: 15/10/1	5	Section 1	km-Stand: (49 7 45	
Durchgeführt wurde:	ja	nein		
Motorölwechsel			Wechsel der Lambda-Sonde	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet			Bremsflüssigkeitswechsel	\Box
Inspektions-Service	A			L
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}			S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	
Zusätzlich	_		90 126/8E 520 NO. 1 . 520 0E 5/8E 57	
Alle 30 000 km			2 JAHRE MUBILITATSGARANTIE	
Alle 60 000 km			With the second such that the	
Alle 90 000 km			2554923 SAD 51968301 Stand: D3: 2015	
Zündkerzenwechsel				
Luftfiltereinsatzwechsel			Nächster Inspektions-Service:	
Kraftstofffilterwechsel			km-Stand:	
Zahnriemenwechsel			Jatum:	ige)
Zahnriemen-Spannrollenwechsel			(je nachdem, was zuerst ermannen)	. 18

Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 24, "Korrosionsschutz der Karosserie prüfen".

Datum: 37.07.77	Mart (plan)	, promital	km-Stand: 772874
Durchgeführt wurde:	ja	nein	ž nein
Motorölwechsel	E		Wechsel der Lambda-Sonde
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet			Bremsflüssigkeitswechsel
Inspektions-Service			DSG-ol gerelet
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}			Service durchgeführt:
Zusätzlich			Kíz Schröer
Alle 30 000 km			Reparaturservice für alle Fahrzeugtypen An der Hansalinie 6 · 59387 Ascheberg
Alle 60 000 km			Telefon (02593) 6300 Telefax (02593) 851
Alle 90 000 km			Stempel skoda Servicepartiektz de
Zündkerzenwechsel			
Luftfiltereinsatzwechsel	$ \boxtimes $		Nächster Inspektions-Service:
Kraftstofffilterwechsel		(I).	km-Stand: 202000 Datum: 07/19
Zahnriemenwechsel		- A	Datum: $O7/19$
Zahnriemen-Spannrollenwechsel		ماسا	(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserië bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 26, "Korrosionsschutz der Karosserie prüfen".