

VAS 6161



V1.08 RDW

TESTBERICHT

AUTOHAUS
HABINGHORST

BETRIEBS NR.
175-54399

TECHNIKER

13/01/2020
10:45

NON-VW-BATT. TEST

GUT - NACHLADEN

SPANNUNG 12,34V
MESSWERT 282 A(DIN)

TEST CODE
J8U2L-33GS78

NENNWERT 420 A(DIN)
TEMPERATUR 19°C

BATT. STANDORT IM FAHRZEUG
TEST POSITION BATTERIEPOL
BATTERIETYP EFB / EFB+



Wartungsliste



Verkaufstyp	Kennzeichen	Zulassung
KH74RS	B-MT5002	2017-09-18
MKB	Kilometerstand	Serviceberater
DFHA	115500	
GKB	Modelljahr	Datum
SWP	2018	2020-1-10

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
Filter: Filtereinsatz ersetzen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Getriebe (DSG): DSG-Getriebeöl wechseln	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Prüfen	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
Leuchten: Blink-, Blink-/ Warnblinkanlage, Dauer-/ Tagfahrlicht, Nebel- und automatische Fahrlichtsteuerung (falls vorhanden) prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Innenraum- und Handschuhkastenbeleuchtung, Steckdosen, Signalhorn und Kontrolllampen: Funktion prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wasserwanne: Anzeigelampe zurücksetzen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wasserwanne: Anzeigelampe zurücksetzen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wasserwanne: Systeme auslesen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wasserwanne: Vorhandensein Stopperrniete und Blockierverhalten prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Prüfen	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
Wasserwanne: Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion, SpritzdüsenEinstellung und auf Beschädigungen prüfen, ggf. einstellen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wasserwanne: Scheibenwischerblätter: auf Beschädigung und Endablage prüfen, ggf. einstellen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wasserwanne: Karosserie: Auf Beschädigungen prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wasserwanne: Frontscheibe: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fahrzeug von unten	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
Motoröl: Ablassen oder absaugen; Ölfilter ersetzen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dicke der Bremsbeläge und Zustand der Bremscheiben vorn und hinten: Prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abgasanlage: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten, Befestigung und Beschädigungen durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

VAS 6161



V1.08 RDW

TESTBERICHT

AUTOHAUS
HABINGHORST

BETRIEBS NR.
175-54399

TECHNIKER

20.05.2019
16:12

NON-VW-BATT. TEST

BATTERIE GUT

SPANNUNG
MESSWERT 351 13.42U
A(DIN)

TEST CODE
M132C-1118P9

NENNWERT
TEMPERATUR 380 A(DIN)
25°C

BATT. STANDORT
TEST POSITION IM FAHRZEUG
BATTERIETYP BATTERIEPOL AGM



Wartungsliste



Verkaufstyp	Kennzeichen	Zulassung
KH74RS	B-MT5002	2017-09-18
MKB	Kilometerstand	Serviceberater
DFHA	88142	
GKB	Modelljahr	Datum
SWP	2018	2019-5-16

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
se reinigen und Filtereinsatz ersetzen ●	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ersetzen (nur für Fahrzeuge, die mit Dieseldieselkraftstoff EN 590 betrieben werden) ●	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

innen	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
ichtung, Blink-/ Warnblinkanlage, Dauer-/ Tagfahrlicht, licht und automatische Fahrlichtsteuerung (falls tion prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ll-Anzeige: Zurücksetzen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ill-Anzeige: Zurücksetzen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
er Systeme auslesen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vorhandensein Stopperriete und Blockierverhalten prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

außen	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
aschanlage und Scheinwerferreinigungsanlage: seneinstellung und auf Beschädigungen prüfen, ggf.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ätter: auf Beschädigung und Endablage prüfen, ggf.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Frontscheibe: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fahrzeug von unten	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
Motoröl: Ablassen oder absaugen; Ölfilter ersetzen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dicke der Bremsbeläge und Zustand der Bremscheiben vorn und hinten: Prüfen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsanlage: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motor und Bauteile im Motorraum (von unten): Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bereifung

n.i.O. behoben

VAS 6161



V1.07 RDW

Wartungsliste



VW AG ORIGINAL

AH HABINGHORST
RHEIN STR 3
CASTROP RAUXEL
44579

02385 973460
5543990
WEBSITE.COM

BETRIEBS NR.
554-39909

15/11/2018
18:45

ORIG. VW-BATT. TEST

BATTERIE GUT

SPANNUNG MESSWERT 341 12.73U A(DIN)
NENNWERT TEMPERATUR 380 A(DIN) 19°C

BATT. STANDORT IM FAHRZEUG
TEST POSITION BATTERIEPOL AGM
BARCODE #0683801
285# TP0 915 105 #322129018#21871729#285 0A06H7L
10CC#=#

Verkaufstyp	Kennzeichen	Zulassung
KH74RS	B-MT5002	2017-09-18
MKB	Kilometerstand	Serviceberater
DFHA	59601	Kewitz, Andreas (I)
GKB	Modelljahr	Datum
SWP	2018	2018-11-8

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

nen	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
ung, Blink-/ Warnblinkanlage, Dauer-/ Tagfahrlicht, und automatische Fahrlichtsteuerung (falls prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
um- und Handschuhkastenbeleuchtung, ckdosen, Signalthorn und Kontrolllampen: Funktion	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
zeige: Zurücksetzen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
zeige: Zurücksetzen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
teme auslesen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ndensein Stoppniete und Blockierverhalten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ilttereinsatz ersetzen ●	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fahrzeug von außen

	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
Scheibenwisch- /Waschanlage und Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion, SpritzdüsenEinstellung und auf Beschädigungen prüfen, ggf. einstellen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scheibenwischerblätter: auf Beschädigung und Endablage prüfen, ggf. einstellen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie: Auf Beschädigungen prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frontscheibe: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fahrzeug von unten

	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
Motoröl: Ablassen oder absaugen; Ölfilter ersetzen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dicke der Bremsbeläge und Zustand der Bremscheiben vorn und hinten: Prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abgasanlage: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten, Befestigung und Beschädigungen durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterboden: Sichtprüfung auf Beschädigungen des Unterbodenschutzes, Unterbodenverkleidungen, Leitungsverlegung, Stopfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsanlage und Stoßdämpfer: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

VAS 6161



V1.05 RDW

Wartungsliste



TESTBERICHT

BRASCH
HAUPTSTR. 41-45
OLDENBURG
26122
DEUTSCHLAND
0441-958800
WEBSITE.COM
SHOP ID NUMBER

BETRIEBS NR.
188-40616

TECHNIKER

17/05/2018
9:36 PM

IN SERVICE

BATTERIE GUT

SPANNUNG
MESSWERT

12.70V
382 A(DIN)


TEST CODE
K962C-1112P9

NENNWERT
TEMPERATUR

380 A(DIN)
25°C

BATT. STANDORT
TEST POSITION
BATTERIETYP

IM FAHRZEUG
BATTERIEPOL
AGM



GUTE FAHRT!

Verkaufstyp

KH74RS

Kennzeichen

B-MT 5002

Zulassung

2017-09-18

MKB

DFHA

Kilometerstand

32844

Serviceberater

A. Wohlfeld

GKB

SWP

Modelljahr

2018

Datum

2018-5-18

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

nen	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
ung, Blink-/ Warnblinkanlage, Dauer-/ Tagfahrlicht, t und automatische Fahrlichtsteuerung (falls prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
nzeige: Zurücksetzen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
nzeige: Zurücksetzen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
andensein Stopperrniete und Blockierverhalten fen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

nen	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
anlage und Scheinwerferreinigungsanlage: instellung und auf Beschädigungen prüfen, ggf.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
: auf Beschädigung und Endablage prüfen, ggf.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ung auf Beschädigung durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

n	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
absaugen; Ölfilter ersetzen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ind Zustand der Bremscheiben vorn und hinten:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsanlage: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motor und Bauteile im Motorraum (von unten): Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bereifung	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
Reifenalter prüfen: Wir empfehlen, Sommer- und Winterreifen, die älter als 6 Jahre sind, nicht mehr zu verwenden.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bereifung VR: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bereifung HR: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>