



# Betriebsanleitung Touran

Ausgabe 05.2017



# Fahrzeugdatenträger

1	WVG ZZZ	1T	Z	JWØ15Ø18			
		5T1		37Y			
2	TOURAN	2.Ø		CL			
	11Ø KW	TD		D6F			
3	DFGA				SYV		
	LI7FL				EG		
4							
		BØA	C1C	G1A	HØØ	ØØ	ØØ
		1AT	1GØ	1XX	1NØ	ØØØ	ØØØ
		ØBP	3S2	3U2	QG1	1ØØ	ØØØ
		1KE	1ZA	3FJ		GØ4	ØØØ
		ØY1	4UP	4X4		4I2	NØR 5MB
		8RM	2JP	EØA	ØAL	ØBP	
		1JA	L1Ø	ØYJ			

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:

Datum der Auslieferung/Erstzulassung:<sup>a)</sup>



02.10.2017

02.10.2017

Stempel des Volkswagen Partners

Stempel des Volkswagen Partners

<sup>a)</sup> Je nachdem, was zuerst eintritt.



---

<b>Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)</b>	2018-03-29
Datum	29543 km
Laufleistung	37061
Auftragsnummer	Ehrhardt
Durchgeführt von	Auenstraße 3 - 5 98529 Suhl Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

---

<b>Übergabe-Inspektion</b>	2017-08-10
Datum	1 km
Laufleistung	2017008959
Auftragsnummer	Feser
Durchgeführt von	Limbacher Straße 26 91126 Schwabach Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

---



**Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)**

Datum	2019-03-11
Laufleistung	91484 km
Auftragsnummer	50234
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Dieseldiagnostik <input checked="" type="checkbox"/> Reduktionsmittel <input checked="" type="checkbox"/> Wasserablauf <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Ehrhardt Auenstraße 3 - 5 98529 Suhl Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

**Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)**

Datum	2018-09-28
Laufleistung	59300 km
Auftragsnummer	44831
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl <input checked="" type="checkbox"/> Staub- u. Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Reduktionsmittel <input checked="" type="checkbox"/> Wasserablauf <input checked="" type="checkbox"/> Schiebedach <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Ehrhardt Auenstraße 3 - 5 98529 Suhl Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



Komplettnachweis

<b>Fahrzeugdaten</b>	WVGZZ1TZJW015018
Fahrgestellnummer	Touran 2.0 CL DT110 TDID5F
Typbezeichnung	2017-10-02
Datum der Auslieferung	

<b>Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)</b>	2019-08-26
Datum	122320 km
Laufleistung	55740
Auftragsnummer	✓ Getriebeöl
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u.Pollenfilter
	✓ Reduktionsmittel
	✓ Schliebedach
	✓ Wasserablauf
	✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Ehrhardt Auenstraße 3 - 5 98529 Suhl Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

<b>Eintragung der Werkstatt</b>	2019-03-11
Datum	91484 km
Laufleistung	60C9 durchgeführt
60C9 durchgeführt	Ehrhardt Auenstraße 3 - 5 98529 Suhl Deutschland
Durchgeführt von	Autorisierter Volkswagen Service Partner
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja