

LP 573



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	WV2ZZZ2KZJX097676
Typbezeichnung	Caddy KO Basis 75 CRD SG5
Datum der Auslieferung	2018-03-09

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2021-02-10
Laufleistung	151870 km
Auftragsnummer	15222
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Bremsflüssigkeits Service
Durchgeführt von	Meyer Am Moor 1 21629 Neu Wulmstorf Deutschland
Autorisierter Volkswagen Nutzfahrzeuge Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2020-06-25
Laufleistung	125008 km
Auftragsnummer	2020003351
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u.Pollenfilter ✓ Luftfiltereinsatz ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Motor-Nützel Vertriebs-GmbH Lämmerstraße 30 95652 Waldsassen Deutschland
Autorisierter Volkswagen Nutzfahrzeuge Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



**Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)**

Datum	2019-10-16
Laufleistung	92759 km
Auftragsnummer	49983
Steinschlag Windschutzscheibe, Ersatzrad defekt	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Dieselmotorschutzfilter
Durchgeführt von	Drechsler Deizisauer Straße 24 73770 Denkendorf Deutschland
Autorisierter Volkswagen Nutzfahrzeuge Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

**Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)**

Datum	2019-03-13
Laufleistung	62295 km
Auftragsnummer	43619
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u.Pollenfilter ✓ Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Drechsler Deizisauer Straße 24 73770 Denkendorf Deutschland
Autorisierter Volkswagen Nutzfahrzeuge Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

**Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)**

Datum	2018-08-20
Laufleistung	29259 km
Auftragsnummer	46235
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Bremsbeläge vorn u.hinten
Durchgeführt von	PAS Carl-Benz-Straße 2 - 4 26871 Papenburg Deutschland
Autorisierter Volkswagen Nutzfahrzeuge Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)