


Fahrzeug-Daten

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.



TMBFE61Z8C2120150

CFHC



1Z5435 OCT.COM CR

L&A

NFP LA7W-8EBE CS 103KW CFHC

E7L 1D2 5SL 5RQ 1KS 6FB 1AT 3FE
 1N3 1NL H6L 4UF 4R4 3KD 3QT 4X3
 4A3 8L5 JON 7AA 8QU 6YO 9AK 8RM
 7T6 8AY 8QL 8X1 4K3 B01 607 6NO
 3L4 9P1 7X2 9ZU 8WD 7A0 3GN
 6G1 7MG L13 7P1 FOA 350 2UA

Typbeschreibung

Getriebe/Lacknummer/Innenausstattung/Motorleistung/Motorcode

Mehr-Ausstattung

Datum der Fahrzeugübernahme:

050312



Autohaus Moll Kaarst GmbH

Königsberger Straße 2 · 41564 Kaarst


Telefon 0 21 31/9 60 00 · Telefax 0 21 31/96 00 90

Skoda-Vertragshändler Hdl.-Nr. 52 174 70

Ich bestätigte, dass ich das Fahrzeug in ordnungsgemä-
 Bem Zustand übernommen
 habe und ich mit der richtigen
 Bedienung und den Gewähr-
 leistungsbedingungen vertraut
 gemacht wurde.

 Unterschrift des Käufers
 (siehe „Daten über
 Fahrzeughalter“, Seite 2)

Service-Nachweis

| | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|
| Datum: | 25.02.2013 | | km-Stand: | 30.324 | |
| Durchgeführt wurde: | ja | nein | | ja | nein |
| Motorölwechsel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Wechsel der Lambda-Sonde | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Inspektions-Service | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Service durchgeführt: | | |
| Intervall-Service | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  | | |
| Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)} | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Nächster Inspektions/Intervall-Service: | | |
| Bremsflüssigkeitswechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | km-Stand: | nach Anzeige | |
| Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Datum: | | |
| Kraftstofffilterwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige) | | |
| Zündkerzenwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Luftfiltereinsatzwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Zahnriemenwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Zahnriemen-Spannrollenwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 18, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

Service-Nachweis

Datum: 28.02.2014

km-Stand: 61.937

| | ja | nein |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Durchgeführt wurde: | | |
| Motorölwechsel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Inspektions-Service | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Intervall-Service | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)} | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bremsflüssigkeitswechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kraftstofffilterwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zündkerzenwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Luftfiltereinsatzwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zahnriemenwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zahnriemen-Spannrollenwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

| | ja | nein |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Wechsel der Lambda-Sonde | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Service durchgeführt:

SIMPLY CLEVER SKODA



2 Jahre Mobilitätsgarantie

1963353

SAD 51968301 Stand: 02/2012

Stemper SKODA Servicepartner

Autohaus Zuth
Skoda Servicepartner
Wallburger Str. 19
35796 Weinbach
Händlernr. 53 404 50

Nächster Inspektions/Intervall-Service:

km-Stand: nač Anzeige

Datum: _____

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 20, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

Service-Nachweis

km-Stand: 92138

Datum: 05.08.15

| | ja | nein |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Durchgeführt wurde: | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Motorölwechsel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Inspektions-Service | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Intervall-Service | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)} | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bremsflüssigkeitswechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kraftstofffilterwechsel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Zündkerzenwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Luftfiltereinsatzwechsel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zahnriemenwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zahnriemen-Spannrollenwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

| | ja | nein |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Wechsel der Lambda-Sonde | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Service durchgeführt:



ŠKODA
SKODA

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE

MTS Automobile GmbH
SKODA Vertragshändler

2538466 Str. 8, 61169 Friedberg
Tel. 06031 18 800, Fax. 06031 18 80 50
www.mts-mobile.de

SAI 5196830 Stand: 03/2015
Hdl. Nr. 52 075 20

Stempel SKODA Servicepartner

Nächster Inspektions/Intervall-Service:

km-Stand: 122000

Datum: 08/17

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden => Seite 24, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

Service-Nachweis

km-Stand: 125152

Datum: 11.5.17

| | ja | nein |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Durchgeführt wurde: | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Motorölwechsel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Inspektions-Service | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Intervall-Service | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)} | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bremsflüssigkeitswechsel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre <i>+ Pollenfilter</i> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kraftstofffilterwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zündkerzenwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Luftfiltereinsatzwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zahnriemenwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zahnriemen-Spannrollenwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

| | ja | nein |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Wechsel der Lambda-Sonde | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Service durchgeführt:



ŠKODA MTS Automobile GmbH
 ŠKODA Vertragshändler
 Strassheimer Str. 8, 61169 Friedberg
 118 80 50
 www.mts-mobile.de | Tel. +49 52 073 20

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE

TMB: 2841163

SAD 51968301 S... 03/2015

Nächster Inspektions/Intervall-Service:

km-Stand: 150000

Datum: 11.5.19

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 28, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

Service-Nachweis

Datum:

10.05.2019

km-Stand:

155 210

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet

Inspektions-Service

Intervall-Service

Karosserie auf Lackschäden prüfen^{a)}

Bremsflüssigkeitswechsel

Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre

Kraftstofffilterwechsel

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

ja

nein

Wechsel der Lambda-Sonde

ja

nein

Service durchgeführt:

MICHAEL WEISENSTEIN
KFZ - MEISTERBETRIEB
FREIGERICHTSTRASSE 12
61194 NIDDATAL 4
061 87/2 15 50

Stempel ŠKODA Servicepartner

Nächster Inspektions/Intervall-Service:

km-Stand:

Anzeige

Datum:

05/2020

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden => Seite 30, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

Service-Nachweis

km-Stand: 183.581

Datum: 26.05.2021

| | ja | nein |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Durchgeführt wurde: | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Motorölwechsel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Inspektions-Service | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Intervall-Service | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)} | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bremsflüssigkeitswechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kraftstofffilterwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zündkerzenwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Luftfiltereinsatzwechsel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zahnriemenwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zahnriemen-Spannrollenwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Wechsel der Lambda-Sonde
 ja nein

Service durchgeführt:

WEISENSTEIN
 KFZ-Meisterbetrieb
 Freigerichtstr. 12
 61194 Niedatal
 Tel.: 06187/21559

Stempel ŠKODA Servicepartner

Nächster Inspektions/Intervall-Service:
 km-Stand: 213500
 Datum: 05/2022

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 32, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.